

INFORME TÉCNICO

FECHA: 18 DE FEBRERO DE 2022
DETALLE: CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO ASUMIDO EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2021.

ANTECEDENTES

Mediante Oficio Nro. SIS-DSPPP-2022-0001-OF la señora Directora de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos, solicita "(...) informar sobre el siguiente compromiso asumido que debía cumplirse en el año 2021 por parte de su Coordinación"

DESARROLLO

En atención a lo indicado se puede mencionar que el período 2021 se han instalado 23 puntos de video vigilancia descritos a continuación:

| ID CAMARA | CIUDAD | LONGITUD | LATITUD | DIRECCION | TIPO CAMARA |
|--------------|--------|---------------|--------------|---|-------------|
| UIO-666-DOMO | QUITO | 78°32'46.71"W | 0°18'37.87"S | AV. PEDRO VICENTE MALDONADO Y LA COCHA | DOMO |
| UIO-675-DOMO | QUITO | 78°26'40.74"W | 0° 7'38.28"S | 17 DE SEPTIEMBRE Y SOFIA GONZALES - PARQUE DE LLANO CHICO | DOMO |
| UIO-676-DOMO | QUITO | 78°26'36.69"W | 0° 8'8.98"S | 17 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6U - LLANO CHICO | DOMO |
| UIO-677-DOMO | QUITO | 78°27'32.30"W | 0° 7'22.30"S | DE LOS OLIVOS Y FLOR DE LUNA - SECTOR CANCHAS DEL CARMEN BAJO | DOMO |
| UIO-678-DOMO | QUITO | 78°25'59.61"W | 0°12'3.22"S | AV. MARIA ANGELICA IDROVO Y VIA DE FERROCARRIL - CUMBAYA | DOMO |
| UIO-679-DOMO | QUITO | 78°28'5.30"W | 0°9'56.70"S | AV. ELOY ALFARO Y AV. GRANADOS | DOMO |
| UIO-680-DOMO | QUITO | 78°30'50.1"W | 0°0'6.50"S | JUAN JOSE FLORES Y SIMON BOLIVAR - CALACALI | DOMO |



| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--|------|
| UIO-681-DOMO | QUITO | 78°30'25.40"W | 0°0'2.10"S | E28 Y JUAN JOSE FLORES - CALACALI | DOMO |
| UIO-682-DOMO | QUITO | 78°30'54.3"W | 0°0'1.40"S | JUAN PIO MONTUFAR Y GABRIEL GARCIA MORENO - CALACALI | DOMO |
| UIO-683-DOMO | QUITO | 78°18'46.40"W | 0°7'38.00"S | AV. QUITO Y ELADIO PROAÑO - PARQUE CENTRAL DE CHECA | DOMO |
| UIO-684-DOMO | QUITO | 78°18'43.80"W | 0°7'42.50"S | PEDRO BAEZ Y 3 DE MAYO - CHECA | DOMO |
| UIO-685-DOMO | QUITO | 78°26'54.1"W | 0°7'36.4"S | AV. SIMON BOLIVAR Y SOFIA GONZALES - LLANO CHICO PUEBLO PEATONAL | DOMO |
| UIO-686-DOMO | QUITO | 78°25'46.90"W | 0°3'49.40"S | PIO XII Y N13A SAN JUAN DE CALDERON | DOMO |
| UIO-687-DOMO | QUITO | 78°29'10.97"W | 0°13'40.87"S | AUTOPISTA GRAL. RUMIÑAHUI Y ALFONSO MORA | DOMO |
| UIO-688-DOMO | QUITO | 78°29'1.10"W | 0°16'39.70"S | AUTOPISTA GRAL. RUMIÑAHUI Y LOS CLAVELES | DOMO |
| UIO-690-DOMO | QUITO | 78°29'25.00"W | 0°13'35.40"S | AUTOPISTA GRAL. RUMIÑAHUI Y GONZALO ESCUDERO | DOMO |
| UIO-691-DOMO | QUITO | 78°30'13.50"W | 0°13'59.10"S | AUTOPISTA GRAL. RUMIÑAHUI Y VELASCO IBARA - SECTOR EL TREBOL | DOMO |
| UIO-692-DOMO | QUITO | 78°28'44.00"W | 0°8'51.60"S | APARICIO RIVADENEIRA Y JACINTO JIJON Y CAAMAÑO - MERCADO LA LUZ | DOMO |
| RUM-089-DOMO | RUMIÑAHUI | 78°26'42.64"W | 0°20'1.32"S | CALLE ATAHUALPA Y ROCAFUERTE - MERCADO SAN SEBASTIAN | DOMO |
| PMON-017-DOMO | PEDRO MONCAYO | 78°20'56.94"W | 0°2'34.9"N | SECTOR CUATRO ESQUINAS - MALCHINGUI | DOMO |
| PMON-018-DOMO | PEDRO MONCAYO | 78°10'52.51"W | 0°4'38.09"N | PARQUE CENTRAL DE TUPIGACHI | DOMO |
| ARC-003-DOMO | ARCHIDONA | 77°47'47.2"W | 0°50'37.0"S | PARQUE LINEAL "PADRE MARIO PERIN" - COTUNDO | DOMO |

| | | | | | |
|------------------|------|---------------|--------------|---|------|
| TEN-021- DOMO | TENA | 77°48'46.99"W | 0°59'58.93"S | AV. 15 DE NOVIEMBRE Y RUBEN LERSON - TRAS EL TERMINAL TERRESTRE DEL TENA | DOMO |
|------------------|------|---------------|--------------|---|------|

De los cuales 1 puntos se ubican en el sur de Quito, y se describe en la tabla siguiente:

| ID CAMARA | CIUDAD | LONGITUD | LATITUD | DIRECCION | TIPO CAMARA |
|------------------|--------|---------------|--------------|---|----------------|
| UIO-666- DOMO | QUITO | 78°32'46.71"W | 0°18'37.87"S | AV. PEDRO VICENTE MALDONADO Y LA COCHA | DOMO |

Institucionalmente en el 2021 se realizó la factibilidad a 222 puntos de video vigilancia en la ciudad, y aproximadamente el 20% se encuentran en el sur de la ciudad.

| Barrio | Número |
|---|--------|
| Asamblea | 4 |
| Barrio Abdón Calderón Número Dos | 1 |
| Barrio Andaluz | 2 |
| Barrio el Carmen | 3 |
| Barrio Paraiso del Sur | 2 |
| Bolivar Rodriguez | 1 |
| Calacali | 3 |
| Cámaras Napo | 22 |
| Cantón Archidona | 7 |
| Cantón Cayambe | 6 |
| Carapungo | 2 |
| Carcelen, barrio Jervis Camacho | 8 |
| Caupicho | 5 |
| Cdla Unión Popular | 4 |
| CDP Inca | 1 |
| Centro del Distrito Metropolitano de Quito | 4 |
| Centro Evangelico de Desarrollo Integral Fuente de Vida | 1 |
| Chaco | 3 |
| Ciudadela Ibarra | 3 |
| Colmena | 2 |



| | |
|---|------------|
| Conjunto Habitacional la Cascada_Tumbaco | 1 |
| Conjunto Habitacional La Victoria_Cumbaya | 1 |
| Conjunto Isla Marchena | 2 |
| Conocoto | 2 |
| Conocoto:Barrio la Paz | 2 |
| Conocoto:Sector los Chamizales | 2 |
| Conocoto_Santa Ana Alta | 2 |
| Cumbayá | 7 |
| El Paraíso | 1 |
| El Paraíso (Ciudadela El Recreo) | 3 |
| Eloy Alfaro | 1 |
| Estadio_IDV | 2 |
| Giovanny Calles | 1 |
| Intervalles | 2 |
| Jardin del Valle cámara UIO-687 | 1 |
| La Bota | 3 |
| La Colmena | 7 |
| La Ecuatoriana | 18 |
| La Nevada_La kenedy | 3 |
| Lucha de los Pobres | 4 |
| Mercado Mayorista | 7 |
| MULTIFAMILIARES SAN JUAN | 1 |
| Occidental | 1 |
| Panecillo | 1 |
| Parroquia Conocoto | 5 |
| Parroquia Conocoto_Tola Chica_3 | 1 |
| Parroquia de Checa | 1 |
| Pedro Moncayo | 3 |
| Pisuli | 4 |
| Pomasqui | 14 |
| Quinche | 4 |
| Quitumbe | 1 |
| Rundupamba | 1 |
| San Jose de Minas | 5 |
| San Juan de Cumbaya | 1 |
| San Martin de Porres | 2 |
| San Patricio de Puengasí | 3 |
| Santa Barbara de Chillogallo | 1 |
| Tumbaco | 11 |
| Turubamba | 4 |
| Universidad Indoamérica | 2 |
| TOTAL | 222 |

La no instalación de puntos se debe a que la Coordinación Zonal 2-9 del Servicio Integrado de Seguridad del SIS ECU911, no dispone de cámaras para la instalación de nuevos puntos; y a la falta del aporte ciudadano para la dotación de elementos que componen los puntos de video vigilancia.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En el año 2021, en la jurisdicción de la Coordinación Zonal 2-9 se instalaron 23 puntos de video vigilancia, de los cuales 1 se encuentra en el sur de Quito.
- En el año 2021 se realizaron 222 inspecciones para puntos nuevos, debido que la Coordinación Zonal 2-9 del Servicio Integrado de Seguridad del SIS ECU911, no dispone de cámaras para la instalación de nuevos puntos; y a la falta del aporte ciudadano para la dotación de elementos que componen los puntos de video vigilancia.
- Se recomienda gestionar recursos para la adquisición de cámaras nuevas, con lo que se podrá cumplir los compromisos adquiridos.

ELABORADO POR:

Ing. Edison Molina
Director Zonal de Tecnología y Soporte