Placa	Neumáticos										Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones
	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Estado		Reencauchada	Nueva	DOT	Montaje	Inspección	Inicial	Actual	Inicial	Actual		
IEA-1283	DELANTERA DERECHA										23/04/2015	27/09/2016	11,1mm	1,00mm	44,483	84846	30	ESTE NEUMATICO CUMPLE CON LAS CONDICIONES PARA SER REENCAUCHADO, AL MOMENTO NO SE HA REALIZADO EL TRAMITE ADMINISTRATIVO POR QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO
IEA-1283	DELANTERA IZQUIERDA										23/04/2015	27/09/2016	11,1mm	1,00mm	44,483	84846	30	ESTE NEUMATICO CUMPLE CON LAS CONDICIONES PARA SER REENCAUCHADO, AL MOMENTO NO SE HA REALIZADO EL TRAMITE ADMINISTRATIVO POR QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO
IEA-1283	POSTERIOR DERECHA										23/04/2015	27/09/2016	11,1mm	1,00mm	44,483	84846	30	ESTE NEUMATICO CUMPLE CON LAS CONDICIONES PARA SER REENCAUCHADO, AL MOMENTO NO SE HA REALIZADO EL TRAMITE ADMINISTRATIVO POR QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO
IEA-1283	POSTERIOR IZQUIERDA										23/04/2015	27/09/2016	11,1mm	1,00mm	44,483	84846	30	ESTE NEUMATICO CUMPLE CON LAS CONDICIONES PARA SER REENCAUCHADO, AL MOMENTO NO SE HA REALIZADO EL TRAMITE ADMINISTRATIVO POR QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO
IEA1282	DELANTERA DERECHA										23/04/2015	27/09/2016	11,1mm	1,6mm	41,518	86957	30	ESTE NEUMATICO CUMPLE CON LAS CONDICIONES PARA SER REENCAUCHADO, AL MOMENTO NO SE HA REALIZADO EL TRAMITE ADMINISTRATIVO POR QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO
IEA1282	DELANTERA IZQUIERDA										23/04/2015	27/09/2016	11,1mm	1,6mm	41,518	86957	30	ESTE NEUMATICO CUMPLE CON LAS CONDICIONES PARA SER REENCAUCHADO, AL MOMENTO NO SE HA REALIZADO EL TRAMITE ADMINISTRATIVO POR QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO
IEA1282	POSTERIOR DERECHA										23/04/2015	27/09/2016	11,1mm	1,6mm	41,518	86957	30	ESTE NEUMATICO CUMPLE CON LAS CONDICIONES PARA SER REENCAUCHADO, AL MOMENTO NO SE HA REALIZADO EL TRAMITE ADMINISTRATIVO POR QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO
IEA1282	POESTERIOR IZQUIERDA										23/04/2015	27/09/2016	11,1mm	1,6mm	41,518	86957	30	ESTE NEUMATICO CUMPLE CON LAS CONDICIONES PARA SER REENCAUCHADO, AL MOMENTO NO SE HA REALIZADO EL TRAMITE ADMINISTRATIVO POR QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO
PEA4185	DELANTERA DERECHA										10/12/2015	27/09/2016	10mm	9,00mm	24,618	29860	125	ESTE NEUMATICO CUMPLE CON LAS CONDICIONES PARA SER REENCAUCHADO, AL MOMENTO NO SE HA REALIZADO EL TRAMITE ADMINISTRATIVO POR QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO
PEA4185	DELANTERA IZQUIERDA										10/12/2015	27/09/2016	10mm	9,00mm	24,618	29860	125	ESTE NEUMATICO CUMPLE CON LAS CONDICIONES PARA SER REENCAUCHADO, AL MOMENTO NO SE HA REALIZADO EL TRAMITE ADMINISTRATIVO POR QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO
PEA4185	POSTERIOR DERECHA										10/12/2015	27/09/2016	10mm	9,00mm	24,618	29860	125	ESTE NEUMATICO CUMPLE CON LAS CONDICIONES PARA SER REENCAUCHADO, AL MOMENTO NO SE HA REALIZADO EL TRAMITE ADMINISTRATIVO POR QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO
PEA4185	POSTERIOR DERECHA										10/12/2015	27/09/2016	10mm	9,00mm	24,618	29860	125	ESTE NEUMATICO CUMPLE CON LAS CONDICIONES PARA SER REENCAUCHADO, AL MOMENTO NO SE HA REALIZADO EL TRAMITE ADMINISTRATIVO POR QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO
PEA4185	POESTERIOR IZQUIERDA										10/12/2015	27/09/2016	10mm	9,00mm	24,618	29860	125	ESTE NEUMATICO CUMPLE CON LAS CONDICIONES PARA SER REENCAUCHADO, AL MOMENTO NO SE HA REALIZADO EL TRAMITE ADMINISTRATIVO POR QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO
PEA4185	POESTERIOR IZQUIERDA										10/12/2015	27/09/2016	10mm	9,00mm	24,618	29860	125	ESTE NEUMATICO CUMPLE CON LAS CONDICIONES PARA SER REENCAUCHADO, AL MOMENTO NO SE HA REALIZADO EL TRAMITE ADMINISTRATIVO POR QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO
PEI 7350	TODA POSICIÓN										02/20/2016	01/02/2016	2,5 mm	2 mm	12mm	5mm	28	DE ACUERDO AL INFORME TECNICO DE LA EMPRESA NORLLANTAS CIA. LTDA. LOS NEUMÁTICOS TIENEN UN DESGASTE EXCESIVO POR LO CUAL NO ES RECOMENDABLE EL REENCAUCHE
PEI 7351	TODA POSICIÓN										02/20/2016	01/02/2016	2,5 mm	2 mm	12mm	5mm	28	DE ACUERDO AL INFORME TECNICO DE LA EMPRESA NORLLANTAS CIA. LTDA. LOS NEUMÁTICOS TIENEN UN DESGASTE EXCESIVO POR LO CUAL NO ES RECOMENDABLE EL REENCAUCHE
KEI1092	DELANTERA DERECHA	GENERAL GRABBER AT	GRABBER AT	235/60	16		X	NO	NO	1HX53WR4013	10/12/2013	23/09/2015	8,00mm	1,2mm	3260	30.881	30	ESTE NEUMATICO CUMPLE CON LAS CONDICIONES PARA SER REENCAUCHADO, AL MOMENTO NO SE HA REALIZADO EL TRAMITE ADMINISTRATIVO POR NO CONTAR CON RECURSOS

KEI1092	DELANTERA IZQUIERDA	GENERAL GRABBER AT	GRABBER AT	235/60	16		X	NO	NO	1HX53WR4613	10/12/2013	23/09/2015	8,00mm	3,4mm	3260	30.881	30	ESTE NEUMATICO CUMPLE CON LAS CONDICIONES PARA SER REENCAUCHADO, AL MOMENTO NO SE HA REALIZADO EL TRAMITE ADMINISTRATIVO POR NO CONTAR CON RECURSOS
KEI1092	POSTERIOR DERECHA	GENERAL GRABBER AT	GRABBER AT	235/60	16		X	NO	NO	1HX53WR4313	10/12/2013	23/09/2015	8,00mm	0,8mm	3260	30.881	30	ESTE NEUMATICO CUMPLE CON LAS CONDICIONES PARA SER REENCAUCHADO, AL MOMENTO NO SE HA REALIZADO EL TRAMITE ADMINISTRATIVO POR NO CONTAR CON RECURSOS
KEI1092	POSTERIOR IZQUIERDA	GENERAL GRABBER AT	GRABBER AT	235/60	16		X	NO	NO	1HX53WR4013	10/12/2013	23/09/2015	8,00mm	3,4MM	3260	30.881	30	ESTE NEUMATICO CUMPLE CON LAS CONDICIONES PARA SER REENCAUCHADO, AL MOMENTO NO SE HA REALIZADO EL TRAMITE ADMINISTRATIVO POR NO CONTAR CON RECURSOS
PEI7347	DELANTERA DERECHA	GENERAL GRABBER	GRABBER	265/70	16		X	NO	NO	1HUY3WR1814	04/07/2014	23/09/2015	8,00mm	4,8mm	554	33.625	30	ESTE NEUMATICO CUMPLE CON LAS CONDICIONES PARA SER REENCAUCHADO, AL MOMENTO NO SE HA REALIZADO EL TRAMITE ADMINISTRATIVO POR NO CONTAR CON RECURSOS
PEI7347	DELANTERA IZQUIERDA	GENERAL GRABBER	GRABBER	265/70	16		X	NO	NO	1HUY3WR1914	04/07/2014	23/09/2015	8,00mm	3,8mm	554	33.625	30	ESTE NEUMATICO CUMPLE CON LAS CONDICIONES PARA SER REENCAUCHADO, AL MOMENTO NO SE HA REALIZADO EL TRAMITE ADMINISTRATIVO POR NO CONTAR CON RECURSOS
PEI7347	POSTERIOR DERECHA	GENERAL GRABBER	GRABBER	265/70	16		X	NO	NO	1HUY3WR1614	04/07/2014	23/09/2015	8,00mm	4,8mm	554	33.625	30	ESTE NEUMATICO CUMPLE CON LAS CONDICIONES PARA SER REENCAUCHADO, AL MOMENTO NO SE HA REALIZADO EL TRAMITE ADMINISTRATIVO POR NO CONTAR CON RECURSOS
PEI7347	POSTERIOR IZQUIERDA	GENERAL GRABBER	GRABBER	265/70	16		X	NO	NO	1HUY3WR1814	04/07/2014	23/09/2015	8,00mm	4,6mm	554	33.625	30	ESTE NEUMATICO CUMPLE CON LAS CONDICIONES PARA SER REENCAUCHADO, AL MOMENTO NO SE HA REALIZADO EL TRAMITE ADMINISTRATIVO POR NO CONTAR CON RECURSOS
KEI1092	DELANTERA DERECHA	GENERAL GRABBER AT	GRABBER AT	235/60	16	X		NO	SI	IH4CWC8J3715	12/10/2015	02/09/2016	10,00mm	6,00mm	42227	47192	30	PRIMERA COMPRA DE NEUMATICOS
KEI1092	DELANTERA IZQUIERDA	GENERAL GRABBER AT	GRABBER AT	235/60	16	X		NO	SI	IH4CWC8J3615	12/10/2015	02/09/2016	10,00mm	6,00mm	42227	47192	30	PRIMERA COMPRA DE NEUMATICOS
KEI1092	POSTERIOR DERECHA	GENERAL GRABBER AT	GRABBER AT	235/60	16	X		NO	SI	IH4CWC8J3715	12/10/2015	02/09/2016	10,00mm	6,00mm	42227	47192	30	PRIMERA COMPRA DE NEUMATICOS
KEI1092	POSTERIOR IZQUIERDA	GENERAL GRABBER AT	GRABBER AT	235/60	16	X		NO	SI	IH4CWC8J3715	12/10/2015	02/09/2016	10,00mm	6,00mm	42227	47192	30	PRIMERA COMPRA DE NEUMATICOS
PEI7347	DELANTERA DERECHA	GENERAL GRABBER AT	GRABBER	265/70	16	X		NO	SI	IH6VHM4X4214	12/10/2015	07/09/2016	10,00mm	6,00mm	54130	61069	30	PRIMERA COMPRA DE NEUMATICOS
PEI7347	DELANTERA IZQUIERDA	GENERAL GRABBER AT	GRABBER	265/70	16	X		NO	SI	IH6VHM4X2415	12/10/2015	07/09/2016	10,00mm	6,00mm	54130	61069	30	PRIMERA COMPRA DE NEUMATICOS
PEI7347	POSTERIOR DERECHA	GENERAL GRABBER AT	GRABBER	265/70	16	X		NO	SI	IH6VHM4X4214	12/10/2015	07/09/2016	10,00mm	7,00mm	54130	61069	30	PRIMERA COMPRA DE NEUMATICOS
PEI7347	POSTERIOR IZQUIERDA	GENERAL GRABBER AT	GRABBER	265/70	16	X		NO	SI	IH6VHM4X4414	12/10/2015	07/09/2016	10,00mm	6,00mm	54130	61069	30	PRIMERA COMPRA DE NEUMATICOS
EEI1174	DELANTERA DERECHA	CONTINENTAL CROSSSCONTAC AT LX 20	102T FR CC LX20	225/65	17	SI		NO	SI	1H2YWB6T3414	20/05/2015	27/09/2016	-	-	69650	110600	28PSI	SEGÚN INFORME DE PROVEEDOR LOS NEUMÁTICOS CAMBIADOS NO ESTAN APTOS PARA REENCAUCHE
EEI1174	DELANTERA IZQUIERA	CONTINENTAL CROSSSCONTAC AT LX 20	102T FR CC LX20	225/65	17	SI		NO	SI	1H2YWB6T3414	20/05/2015	27/09/2016	-	-	69650	110600	28PSI	
EEI1174	POSTERIOR DERECHA	CONTINENTAL CROSSSCONTAC AT LX 20	102T FR CC LX20	225/65	17	SI		NO	SI	1H2YWB6T3414	20/05/2015	27/09/2016	-	-	69650	110600	28PSI	
EEI1174	POSTERIOR IZQUIERDA	CONTINENTAL CROSSSCONTAC AT LX 20	102T FR CC LX20	225/65	17	SI		NO	SI	1H2YWB6T3414	20/05/2015	27/09/2016	-	-	69650	110600	28PSI	
EEI1175	DELANTERA DERECHA	GENERAL GRABBER HTS	111S HTS	245/70	16	SI		NO	SI	1H9H3U60314	24/04/2015	27/09/2016	-	-	87260	124750	30PSI	
EEI1175	DELANTERA IZQUIERA	GENERAL GRABBER HTS	111S HTS	245/70	16	SI		NO	SI	1H9H3U65014	24/04/2015	27/09/2016	-	-	87260	124750	30PSI	
EEI1175	POSTERIOR DERECHA	GENERAL GRABBER HTS	111S HTS	245/70	16	SI		NO	SI	1H9H3U60314	24/04/2015	27/09/2016	-	-	87260	124750	30PSI	
EEI1175	POSTERIOR IZQUIERDA	GENERAL GRABBER HTS	111S HTS	245/70	16	SI		NO	SI	1H9H3U65014	24/04/2015	27/09/2016	-	-	87260	124750	30PSI	
PEA4184	DELANTERA DERECHA	LLANTAS GENERAL RA	148/145L	11.00	22,5	SI		NO	SI	-	14/03/2014	27/09/2016	-	-	VELOCÍMETRO DAÑADO	30906	110PSI	
PEA4184	DELANTERA IZQUIERA	LLANTAS GENERAL RA	148/145L	11.00	22,5	SI		NO	SI	-	14/03/2014	27/09/2016	-	-	VELOCÍMETRO DAÑADO	30906	110PSI	
PEA4184	2 POSTERIOR DERECHA	GOODYEAR	-	11.00	22,5	SI		NO	NO	-	ORIGINALES	27/09/2016	-	-	ORIGINALES	30906	110PSI	Entregado en Comodato por ANT
PEA4184	2 POSTERIOR IZQUIERDA	GOODYEAR	-	11.00	22,5	SI		NO	NO	-	ORIGINALES	27/09/2016	-	-	ORIGINALES	30906	110PSI	
PEI-4261	DELANTERA IZQ	CONTINENTAL	ASIMETRICA	225/65/	R16	BUENO			SI	08/12	07/07/2016	23/09/1900	1,8	1,2	112813	113319	44	
	DELANTERA DER	CONTINENTAL	ASIMETRICA	225/65/	R16	BUENO			SI	09/12	07/07/2016	23/09/1900	1,8	1,2	112813	113319	44	
	TRASERA IZQ	CONTINENTAL	ASIMETRICA	225/65/	R16	BUENO		SI		08/12	07/07/2016	23/09/1900	1,8	1,2	112813	113319	44	
	TRASERA DER	CONTINENTAL	ASIMETRICA	225/65/	R16	BUENO		SI		10/12	07/07/2016	23/09/1900	1,8	1,2	112813	113319	44	
	EMERGENCIA	KUMO	ASIMETRICA	225/65/	R16	BUENO		SI		10/12	01/02/2016	23/09/1900	1,8	1,2	112813	113319	44	
PEI-7101	DELANTERA IZQ	KENRA	ASIMETRICA	225/65/	R16	BUENO			SI	14/14	07/07/2016	30/09/2016	1,8	1,2	113178	129431	44	
	DELANTERA DER	KENRA	ASIMETRICA	225/65/	R16	BUENO			SI	14/14	07/07/2016	30/09/2016	1,8	1,2	113178	129431	44	
	TRASERA IZQ	CONTINENTAL	ASIMETRICA	225/65/	R16	BUENO		SI		10/12	07/07/2016	30/09/2016	1,8	1,2	113178	129431	44	
	TRASERA DER	CONTINENTAL	ASIMETRICA	225/65/	R16	BUENO		SI		10/12	07/07/2016	30/09/2016	1,8	1,2	113178	129431	44	
	EMERGENCIA	CONTINENTAL	ASIMETRICA	225/65/	R16	BUENO		SI		10/12	07/07/2016	30/09/2016	1,8	1,2	113178	129431	44	
PEI-7108	DELANTERA IZQ	GENERAL	ASIMETRICA	255/70	R16	BUENO			SI	10/12	07/07/2016	30/09/2016	1,8	1,2	157200	157431	44	
	DELANTERA DER	GENERAL	ASIMETRICA	255/70	R16	BUENO			SI	10/12	07/07/2016	30/09/2016	1,8	1,2	157200	157431	44	
	TRASERA IZQ	GENERAL	ASIMETRICA	255/70	R16	BUENO		SI		10/12	07/07/2016	30/09/2016	1,8	1,2	157200	157431	44	
	TRASERA DER	GENERAL	ASIMETRICA	255/70	R16	BUENO		SI		10/12	07/07/2016	30/09/2016	1,8	1,2	157200	157431	44	
	EMERGENCIA	GENERAL	ASIMETRICA	255/70	R16	BUENO		SI		14/13	07/07/2016	30/09/2016	1,8	1,2	157200	157431	44	

PEI-7349	DELANTERA IZQ	GENERAL	ASIMETRICA	255/70	R16	BUENO			SI	14/14	01/02/2014	30/09/2016	1.8	0.8	52158	52407	44	
	DELANTERA DER	GENERAL	ASIMETRICA	225/65	R16	BUENO			SI	14/14	01/02/2014	30/09/2016	1.8	0.8	52158	52407	44	
	TRASERA IZQ	GENERAL	ASIMETRICA	225/65	R16	BUENO			SI	14/14	01/02/2014	30/09/2016	1.8	0.8	52158	52407	44	
	TRASERA DER	GENERAL	ASIMETRICA	225/65	R16	BUENO			SI	14/14	01/02/2014	30/09/2016	1.8	0.8	52158	52407	44	
	EMERGENCIA	GENERAL	ASIMETRICA	225/65	R16	BUENO		SI		14/14	01/02/2014	30/09/2016	1.8	0.8	52158	52407	44	
PEI-7861	DELANTERA IZQ	GENERAL	ASIMETRICA	255/70	R16	BUENO			SI	14/14	01/02/2014	30/09/2016	1,8	1,2	71285	71451	44	
	DELANTERA DER	GENERAL	ASIMETRICA	255/70	R16	BUENO			SI	14/14	01/02/2014	30/09/2016	1,8	1,2	71285	71451	44	
	TRASERA IZQ	CONTINENTAL	ASIMETRICA	255/70	R16	BUENO		SI		14/14	01/02/2014	30/09/2016	1,8	1,2	71285	71451	44	
	TRASERA DER	CONTINENTAL	ASIMETRICA	255/70	R16	BUENO		SI		14/14	01/02/2014	30/09/2016	1,8	1,2	71285	71451	44	
	EMERGENCIA	CONTINENTAL	ASIMETRICA	255/70	R16	BUENO		SI		12/10	01/02/2014	30/09/2016	1,8	1,2	71285	71451	44	
PEI-7999	DELANTERA IZQ	GENERAL	ASIMETRICA	225/65	R16	BUENO			SI	14/14	07/07/2016	30/09/2016	1,8	1,2	83788	84419	44	
	DELANTERA DER	GENERAL	ASIMETRICA	225/65	R16	BUENO			SI	14/14	07/07/2016	30/09/2016	1,8	1,2	83788	84419	44	
	TRASERA IZQ	GENERAL	ASIMETRICA	225/65	R16	BUENO		SI		10/12	07/07/2016	30/09/2016	1,8	1,2	83788	84419	44	
	TRASERA DER	GENERAL	ASIMETRICA	225/65	R16	BUENO		SI		10/12	07/07/2016	30/09/2016	1,8	1,2	83788	84419	44	
	EMERGENCIA	GENERAL	ASIMETRICA	225/65	R16	BUENO		SI		10/12	07/07/2016	30/09/2016	1,8	1,2	83788	84419	44	
PEI-8000	DELANTERA IZQ	GENERAL	ASIMETRICA	225/65	R16	BUENO			SI	14/14	07/07/2016	30/09/2016	1,8	1,2	118431	119545	44	
	DELANTERA DER	GENERAL	ASIMETRICA	225/65	R16	BUENO			SI	14/14	07/07/2016	30/09/2016	1,8	1,2	118431	119545	44	
	TRASERA IZQ	GENERAL	ASIMETRICA	225/65	R16	BUENO		SI		10/12	07/07/2016	30/09/2016	1,8	1,2	118431	119545	44	
	TRASERA DER	GENERAL	ASIMETRICA	225/65	R16	BUENO		SI		10/12	07/07/2016	30/09/2016	1,8	1,2	118431	119545	44	
	EMERGENCIA	GENERAL	ASIMETRICA	225/65	R16	BUENO		SI		10/12	07/07/2016	30/09/2016	1,8	1,2	118431	119545	44	
PEA-2415	DELANTERA IZQ.	GOOD YEAR	ASIMETRICA	295/80	22.5	BUENO			SI	10/12	01/02/2012	30/09/2016	1,0	0,9	50563	50609	44	
	DELANTERA DER	GOOD YEAR	ASIMETRICA	295/80	22.5	BUENO			SI	10/12	01/02/2012	30/09/2016	1,0	0,9	50563	50609	44	
	TRA-EXT-IZQ	BARUM	ASIMETRICA	295/80	22.5	BUENO			SI	10/12	01/02/2012	30/09/2016	1,0	0,9	50563	50609	44	
	TRA-INT-IZQ	BARUM	ASIMETRICA	295/80	22.5	BUENO			SI	10/12	01/02/2012	30/09/2016	1,0	0,9	50563	50609	44	
	TRA-EXT-DER	BARUM	ASIMETRICA	295/80	22.5	BUENO			SI	10/12	01/02/2012	30/09/2016	1,0	0,9	50563	50609	44	
	TRA-EXT-DER	BARUM	ASIMETRICA	295/80	22.5	BUENO			SI	10/12	01/02/2012	30/09/2016	1,0	0,9	50563	50609	44	
	EMERGENCIA	GOOD YEAR	ASIMETRICA	295/80	22.5	BUENO			SI	10/12	01/02/2012	30/09/2016	1,0	0,9	50563	50609	44	
EA213H	DELANTERA	KENRA	ASIMETRICA	2.75	R18	BUENO		SI		13/14	01/02/2014	30/09/2016	1,2	1,1	19686	19860	44	
	TRASERA	KENRA	ASIMETRICA	2.75	R18	BUENO		SI		13/14	01/02/2014	30/09/2016	1,2	1,1	19686	19860	44	
TEI-1174	DELANT IZQ	HANKOOK	DYNAPRO	235/65	17	X			SI	RFH4212								Colocadas en el vehículo
	DELANT DER	HANKOOK	DYNAPRO	235/65	17	X			SI	RFH4212								Colocadas en el vehículo
	POST DER	HANKOOK	DYNAPRO	235/65	17	X			SI	RFH4212								Colocadas en el vehículo
	POST DER	HANKOOK	DYNAPRO	235/65	17	X			SI	RFH4212								Colocadas en el vehículo
	EMERGENCIA	CONTINENTAL	CROOS CONTACT	225/65	17	X			SI	403063								Colocadas en el vehículo
TEI-1175	DELANT IZQ	HANKOOK	DYNAPRO	245/75	16	X			SI	RFH4613								Colocadas en el vehículo
	DELANT DER	HANKOOK	DYNAPRO	245/75	16	X			SI	RFH4613								Colocadas en el vehículo
	POST DER	GENERAL	GRABBER	245/75	16	X		X		RFH3012								Colocadas en el vehículo
	POST IZQ	GENERAL	GRABBER	245/75	16	X		X		RFH3012								Colocadas en el vehículo
	EMERGENCIA	GENERAL	GRABBER	245/75	16	X			X	205854								Colocadas en el vehículo
PEA-4194	DELANT IZQ	GOODYEAR	RF	11.00	22.5	X			X	146-143L								Colocadas en el vehículo
	DELANT DER	GOODYEAR	RF	11.00	22.5	X			X	146-143L								Colocadas en el vehículo
	POST DER	GENERAL	GRABBER	11.00	22.5	X		X		407231	10/08/2016	10/08/2016	MIXTO	MIXTO	60267,2	72693,8		Colocadas en el vehículo
	POST DER	GENERAL	GRABBER	11.00	22.5	X		X		407231	10/08/2016	10/08/2016	MIXTO	MIXTO	60267,2	72693,8		Colocadas en el vehículo
	POST IZQ	GENERAL	GRABBER	11.00	22.5	X		X		407231	10/08/2016	10/08/2016	MIXTO	MIXTO	60267,2	72693,8		Colocadas en el vehículo
	POST IZQ	GENERAL	GRABBER	11.00	22.5	X		X		407231	10/08/2016	10/08/2016	MIXTO	MIXTO	60267,2	72693,8		Colocadas en el vehículo
	EMERGENCIA	GOODYEAR	RF	11.00	22.5	X			X	146-143L								
PEI-7348	DI										16/07/2014	27/09/2016	1	0,3	229 Km	29332Km	40 LIBS	
	DD										16/07/2014	27/09/2016	1	0,3	229 Km	29332Km	40 LIBS	
	TI										16/07/2014	27/09/2016	1	0,35	229 Km	29332Km	40 LIBS	
	TD										16/07/2014	27/09/2016	1	0,35	229 Km	29332Km	40 LIBS	
HEI-1214	DI										06/10/2015	27/09/2016	1	0,4	1470 km	63147 km	40 LIBS	
	DD										06/10/2015	27/09/2016	1	0,4	1470 km	63147 km	40 LIBS	
	TI										12/10/2015	27/09/2016	1	0,45	1470 km	63147 km	40 LIBS	
	TD										12/10/2015	27/09/2016	1	0,45	1470 km	63147 km	40 LIBS	
MEI 1168	DERECHA DELANTERA										septiembre-16	septiembre-16	1 cm	3 mm	142.512	148.769	30	
	IZQUIERDA DELANTERA										septiembre-16	septiembre-16	1 cm	3 mm	142.512	148.769	30	
	DERECHA TRASERA										septiembre-16	septiembre-16	1 cm	1 cm	142.512	148.769	30	
	IZQUIERDA TRASERA										septiembre-16	septiembre-16	1 cm	1 cm	142.512	148.769	30	
	EMERGENCIA										mayo-13	septiembre-16	1 cm	1 cm	0	148.769	30	kilometraje acual correpsonde al recorrido de la fecha de inspección
MEI 1169	DERECHA DELANTERA										septiembre-16	septiembre-16	1 cm	1 cm	102.645	103.785	30	
	IZQUIERDA DELANTERA										septiembre-16	septiembre-16	1 cm	1 cm	102.645	103.785	30	
	DERECHA TRASERA										septiembre-16	septiembre-16	1 cm	1 cm	102.645	103.785	30	
	IZQUIERDA TRASERA										septiembre-16	septiembre-16	1 cm	1 cm	102.645	103.785	30	
	EMERGENCIA										mayo-13	septiembre-16	1 cm	1 cm	0	103.785	30	kilometraje acual correpsonde al recorrido de la fecha de inspección
	DERECHA DELANTERA										2011	septiembre-16	1.5 cm	5 mm	0	50.151	110	Fecha de montaje considerando el año de fabricación del vehículo
	IZQUIERDA DELANTERA										2011	septiembre-16	1.5 cm	5 mm	0	50.151	110	Fecha de montaje considerando el año de fabricación del vehículo
	DERECHA TRASERA EXTERNA										2011	septiembre-16	1.5 cm	6 mm	0	50.151	110	Fecha de montaje considerando el año de fabricación del vehículo

PEA 4189	DERECHA TRASERA INTERNA										2011	septiembre-16	1.5 cm	6 mm	0	50.151	110	Fecha de montaje considerando el año de fabricación del vehículo
	IZQUIERDA TRASERA EXTERNA										2011	septiembre-16	1.5 cm	6 mm	0	50.151	110	Fecha de montaje considerando el año de fabricación del vehículo
	IZQUIERDA TRASERA INTERNA										2011	septiembre-16	1.5 cm	6 mm	0	50.151	110	Fecha de montaje considerando el año de fabricación del vehículo
	EMERGENCIA										2011	septiembre-16	1.5 cm	1.5 cm	0	50.151	110	Fecha de montaje considerando el año de fabricación del vehículo
JEI1253	DERECHA DELANTERA	MAXXIS	AT-751	225/70R	16	X			X	2UAKAEF 04155 61418	14/06/2016	20/06/2016	1 cm	1 cm	69.500	74.700	30	
	IZQUIERDA DELANTERA	MAXXIS	AT-751	225/70R	16	X			X	2UAKAEF 0215 161414	14/06/2016	20/06/2016	1 cm	1 cm	69.500	74.700	30	
	DERECHA TRASERA	GENERAL TIRE	HTS	225/70R	16	X		X		1HX5 3WR 3312	14/06/2016	20/06/2016	1.5 cm	1.2 cm	69.500	74.700	30	
	IZQUIERDA TRASERA	GENERAL TIRE	HTS	225/70R	16	X		X		1HX5 3WR 3312	14/06/2016	20/06/2016	1.5 cm	1.2 cm	69.500	74.700	30	
	LLANTA DE EMERGENCIA	GENERAL TIRE	HTS	225/70R	16	X			X	1HX5 3WR 3312	2012	20/06/2016	1 cm	1 cm	0	0	30	
JEI1122	DERECHA DELANTERA	MAXXIS	AT771	245/75R	16	X			X	2UDK	19/09/2015	20/06/2016	1 cm	0.3 cm	80086	103191	30	
	IZQUIERDA DELANTERA	MAXXIS	AT771	245/75R	16	X			X	2UDK	19/09/2015	20/06/2016	1 cm	0.3 cm	80086	103191	30	
	DERECHA TRASERA	GENERAL TIRE	111-S	245/75R	16	X		X		1HUY 3WR	23/07/2015	20/06/2016	1.5 cm	0.5 cm	73.272	103191	30	
	IZQUIERDA TRASERA	GENERAL TIRE	111-S	245/75R	16	X		X		1HUY 3WR	23/07/2015	20/06/2016	1.5 cm	0.5 cm	73.272	103191	30	
	LLANTA DE EMERGENCIA	GENERAL TIRE	111-S	245/75R	16	X			X	1HUY 3WR	2012	20/06/2016	1.5 cm	1.5 cm	0	0	30	
PEA4179	DERECHA DELANTERA	GOOD YEAR	G658	146/143L	11R/22.5	X			X	GRWH-012S	22/04/2013	20/06/2016	1.5 cm	0.5 cm	4.800	43401	110	
	IZQUIERDA DELANTERA	GOOD YEAR	G658	146/143L	11R/22.5	X			X	GRWH-012S	22/04/2013	20/06/2016	1.5 cm	0.5 cm	4.800	43401	110	
	DERECHA TRASERA EXTERNA	GOOD YEAR	G658	146/143L	11R/22.5	X			X	GRWH-012S	22/04/2013	20/06/2016	1.5 cm	0.5 cm	4.800	43401	110	
	DERECHA TRASERA INTERNA	GOOD YEAR	G658	146/143L	11R/22.5	X			X	GRWH-012S	22/04/2013	20/06/2016	1.5 cm	0.5 cm	4.800	43401	110	
	IZQUIERDA TRASERA EXTERNA	GOOD YEAR	G658	146/143L	11R/22.5	X			X	GRWH-012S	22/04/2013	20/06/2016	1.5 cm	0.5 cm	4.800	43401	110	
	IZQUIERDA TRASERA INTERNA	GOOD YEAR	G658	146/143L	11R/22.5	X			X	GRWH-012S	22/04/2013	20/06/2016	1.5 cm	0.5 cm	4.800	43401	110	
	LLANTA DE EMERGENCIA	GOOD YEAR	G658	146/143L	11R/22.5	X			X	GRWH-012S	22/04/2013	20/06/2016	1.5 cm	1.5 cm	0	0	110	
EA116I	Delantera									Direccional	29/09/2016	-	1,5 mm	-	27014	28	Se realizo inspección de llantas y se recomienda cambio	
	Trasera												,95 mm					
GEA1459	Delantera Der									Simetrica	29/09/2016	-	5 mm	-	98586	51	No se ha realizado inspeción de llantas	
	Delantera Izq												5 mm					
	Trasera Der												7 mm					
	Trasera Izq												7 mm					
GSF7713	Delantera Der									Simetrica	29/09/2016	-	15 mm	-	53047	125	No se ha realizado inspeción de llantas	
	Delantera Izq												15 mm					
	Trasera Der												12 mm					
	Trasera Izq												12 mm					
GEA1432	Delantera Der									Simetrica	29/09/2016	-	12 mm	-	155781	50	Se cambio de llantas	
	Delantera Izq												12 mm					
	Trasera Der												12 mm					
	Trasera Izq												12 mm					
PEI-2882	Delantera Der									Simetrica	29/09/2016	-	6 mm	-	91264	44	No se ha realizado inspeción de llantas	
	Delantera Izq												6 mm					
	Trasera Der												8 mm					
	Trasera Izq												8 mm					
PEI-2883	Delantera Der									Simetrica	29/09/2016	-	3 mm	-	125856	44	Se esta adquiriendo llantas nuevas	
	Delantera Izq												3 mm					
	Trasera Der												3 mm					
	Trasera Izq												3 mm					
PEA-2412	Delantera Der									Simetrica	29/09/2016	-	13 mm	-	22404	120	No se ha realizado inspeción de llantas	
	Delantera Izq												13 mm					
	Trasera Der												13 mm					
	Trasera Izq												13 mm					
EA064J	Delanteras y traseras									Asimetrica	29/09/2016	-	1,5 mm	-	577,8	28	Se requiere cambio urgente primera inspeccion de llantas desde que llego al centro 02/04/2015	
	Trasera									Asimetrica	29/09/2016		2 mm					
PEI4259	Delanteras Izq									Simetrica	29/09/2016	-	4 mm		88777	50		
	Delanteras Der									Simetrica	29/09/2016		3 mm					
	Trasera Der									Simetrica	29/09/2016		5 mm					

	Trasera Izq									Simetrica	29/09/2016		4 mm					
AEI1101	DELANTERA										05/03/2015	19/09/2016	10mm	3,5mm	32517	55468	44	EN USO
AIE1101	DELANTERA										05/03/2015	19/09/2016	10mm	3,5mm	32517	55468	44	EN USO
AEI1101	POSTERIOR										05/03/2015	19/09/2016	10mm	3,5mm	32517	55468	44	EN USO
AEI1101	POSTERIOR										05/03/2015	19/09/2016	10mm	3,5mm	32517	55468	44	EN USO
AEI 1101	EMERGENCIA											19/09/2016	10mm	10mm		55468	44	EMERGENCIA
AEI1100	DELANTERA										01/09/2015	19/09/2016	10mm	4,8mm	52707	73834	50	EN USO
AEI1100	DELANTERA										01/09/2015	19/09/2016	10mm	4,8mm	52707	73834	50	EN USO
AEI1100	POSTERIOR										01/09/2015	19/09/2016	15mm	4,8mm	52707	73834	50	EN USO
AEI1100	POSTERIOR										01/09/2015	19/09/2016	15mm	4,8mm	52707	73834	50	EN USO
AEI 1100	EMERGENCIA											19/09/2016	10mm	10mm		73834	50	EMERGENCIA
PEA 4182	DELANTERAS									FECHA DE COMODATO 5/12		19/09/2016	13mm	5mm	11845	38495	120	EN USO
PEA 4182	DELANTERAS									FECHA DE COMODATO 5/12		19/09/2016	13mm	5mm	11845	38495	120	EN USO
PEA 4182	POSTERIORES									FECHA DE COMODATO 5/12		19/09/2016	13mm	5mm	11845	38495	120	EN USO
PEA 4182	POSTERIORES									FECHA DE COMODATO 5/12		19/09/2016	13mm	5mm	11845	38495	120	EN USO
PEA 4182	POSTERIORES									FECHA DE COMODATO 5/12		19/09/2016	13mm	5mm	11845	38495	120	EN USO
PEA 4182	POSTERIORES									FECHA DE COMODATO 5/12		19/09/2016	13mm	5mm	11845	38495	120	EN USO
PEA 4182	EMERGENCIA											19/09/2016	18mm	18mm	11845	38495	120	EMERGENCIA
EA839C	DELANTERA										01/08/2014	19/09/2016	3mm	1,2mm	15887	28540	20	EN USO
EA839C	POSTERIOR										01/08/2014	19/09/2016	5mm	1,5mm	15887	28540	24	EN USO
PEI7352	DI										17/03/2016	09/09/2016	8MM	6MM	33.925	39.276	30 LIBRAS	PRIMERA COMPRA DE NEUMÁTICOS
	DD										17/03/2016	09/09/2016	8MM	6MM	33.925	39.276	30 LIBRAS	PRIMERA COMPRA DE NEUMÁTICOS
	TI										09/11/2015	09/09/2016	8MM	5MM	29.449	39.276	30 LIBRAS	PRIMERA COMPRA DE NEUMÁTICOS
	TD										09/11/2015	09/09/2016	8MM	5MM	29.449	39.276	30 LIBRAS	PRIMERA COMPRA DE NEUMÁTICOS
	EMERGENCIA										16/06/2014	09/09/2016	8MM	7MM	0	39.276	30 LIBRAS	COLOCADA DESDE SU COMPRA
VEI1034	DI										02/12/2015	09/09/2016	8MM	4MM	62.397	78.385	30 LIBRAS	PRIMERA COMPRA DE NEUMÁTICOS
	DD										02/12/2015	09/09/2016	8MM	4MM	62.397	78.385	30 LIBRAS	PRIMERA COMPRA DE NEUMÁTICOS
	TI										02/12/2015	09/09/2016	1,8 CM	6MM	62.397	78.385	30 LIBRAS	PRIMER REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS
	TD										02/12/2015	09/09/2016	1,8 CM	6MM	62.397	78.385	30 LIBRAS	PRIMER REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS
	EMERGENCIA										10/12/2013	09/09/2016	8MM	8MM	0	78.385	30 LIBRAS	COLOCADA DESDE SU COMPRA
GA901C	D										19/11/2014	09/09/2016	3MM	2MM	0	4.759,3	20 LIBRAS	COLOCADA DESDE SU COMPRA
	T										19/11/2014	09/09/2016	5MM	3MM	0	4.759,3	24 LIBRAS	COLOCADA DESDE SU COMPRA
OEA1123	DELANTERA										29/09/2014	28/09/02016	1 cm	0,4 cm	94.822	139.822	30 Lb	EN USO
OEA1123	DELANTERA										29/09/2014	28/09/02016	1 cm	0,4 cm	94.822	139.822	30 Lb	EN USO
OEA1123	POSTERIOR										29/09/2014	28/09/02016	1 cm	0,45cm	94.822	139.822	30 Lb	EN USO (REENCAUHE)
OEA1123	POSTERIOR										29/09/2014	28/09/02016	1 cm	0,45cm	94.822	139.822	30 Lb	EN USO (REENCAUHE)
OEA1124	DELANTERA										08/08/2016	28/09/02016	0,95 cm	0,45 CM	56.310	91.310	30 Lb	EN USO
OEA1124	DELANTERA										08/08/2016	28/09/02016	0,95 cm	0,45 CM	56.310	91.310	30 Lb	EN USO
OEA1124	POSTERIOR										08/08/2016	28/09/02016	0,95 cm	0,45 CM	56.310	91.310	30 Lb	EN USO
OEA1124	POSTERIOR										08/08/2016	28/09/02016	0,95 cm	0,45 CM	56.310	91.310	30 Lb	EN USO
PEA 2418	DELANTERA										25/06/2013	28/09/02016	2 cm	0,9 cm	21.200	59.533	110 Lb	EN USO
PEA 2418	DELANTERA										25/06/2013	28/09/02016	2 cm	0,9 cm	21.200	59.533	110 Lb	EN USO
PEA 2418	POSTERIOR										25/06/2013	28/09/02016	2 cm	0,9 cm	21.200	59.533	110 Lb	EN USO
PEA 2418	POSTERIOR										25/06/2013	28/09/02016	2 cm	0,9 cm	21.200	59.533	110 Lb	EN USO
PEA 2418	POSTERIOR										25/06/2013	28/09/02016	2 cm	0,9 cm	21.200	59.533	110 Lb	EN USO
PEA 2418	POSTERIOR										25/06/2013	28/09/02016	2 cm	0,9 cm	21.200	59.533	110 Lb	EN USO
LEI 1240	DELANTERA										25/01/2016	26/09/2016	1.2 cm	0,6 cm	55.441	78.616	30 Lb	EN USO
LEI 1240	DELANTERA (derecha)										21/06/2016	26/09/2016	1.2 cm	1,02 cm	70.407	78.616	30 Lb	EN USO (nueva fue reemplazada por la Asegruadora, por siniestro)
LEI 1240	POSTERIOR										25/01/2016	26/09/2016	1 cm	0,6 cm	55.441	78.616	30 Lb	EN USO (REENCAUCHADAS)
LEI 1240	POSTERIOR										25/01/2016	26/09/2016	1 cm	0,6 cm	55.441	78.616	30 Lb	EN USO (REENCAUCHADAS)
LEI 1193	DELANTERA (izquierda)										10/07/2015	26/09/2016	1 cm	0,3 cm	25.255	47.074	30 Lb	EN USO
LEI 1193	DELANTERA (derecha)										10/07/2015	26/09/2016	1 cm	0,3 cm	25.255	47.074	30 Lb	EN USO
LEI 1193	POSTERIOR (izquierda)										10/07/2015	26/09/2016	1 cm	0,2 cm	25.255	47.074	30 Lb	EN USO
LEI 1193	POSTERIOR (derecha)										10/07/2015	26/09/2016	1 cm	0,2 cm	25.255	47.074	30 Lb	EN USO
PEA 4196	DELANTERA										11/08/2014	26/09/2016	2 cm	0,7 cm	2.352	14.294	110 Lb	EN USO
PEA 4196	DELANTERA										11/08/2014	26/09/2016	2 cm	0,7 cm	2.352	14.294	110 Lb	EN USO
PEA 4196	POSTERIOR										11/08/2014	26/09/2016	2 cm	0,8 cm	2.352	14.294	110 Lb	EN USO
PEA 4196	POSTERIOR										11/08/2014	26/09/2016	2 cm	0,8 cm	2.352	14.294	110 Lb	EN USO
PEA 4196	POSTERIOR										11/08/2014	26/09/2016	2 cm	0,8 cm	2.352	14.294	110 Lb	EN USO
PEA 4196	POSTERIOR										11/08/2014	26/09/2016	2 cm	0,8 cm	2.352	14.294	110 Lb	EN USO

CUADRO No. 2
STOCK DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS

Aplicar para los rines 15,16, 16.5, 17, 17.5, 18, 19, 19.5, 20, 22, 22.5, 24 y 24.5

VEHÍCULOS DE 4 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 2 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posición para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 2 por vehículo)
VEHÍCULOS DE 6 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de a flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 4 por vehículo)
VEHÍCULOS DE 8 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 6 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 6 por vehículo)
VEHÍCULO DE 10 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 8 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 8 LLANTAS
Menos e 5 arrastres se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 12 LLANTAS
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega 12 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 12 por vehículos)

ANEXO 1

DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS

Informe	**JUL / SEP 2016**
Institución	**SIS ECU 911**
Fecha	**sep-16**

COORDINACION / CENTRO LOCAL		Ítem	PLACA	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado			PSI	Diseño	Original	Reencauche
									De la banda						
									Rodadura ****						
	IBARRA	1	IEA-1283	VITARA SZ	1HX53WR4013	225/70	GENERAL AT	DELANTERA DERECHA	8	2,55	-	30	GRABBER AT	SI	NO
		2	IEA-1283	VITARA SZ	1HX53WR4013	225/70	GENERAL AT	DELANTERA IZQUIERDA	8	2,55	-	30	GRABBER AT	SI	NO
		3	IEA-1283	VITARA SZ	1HX53WR4313	225/70	GENERAL AT	POSTERIOR DERECHA	8	2,55	-	30	GRABBER AT	SI	NO
		4	IEA-1283	VITARA SZ	1HX53WR4313	225/70	GENERAL AT	POSTERIOR IZQUIERDA	8	2,55	-	30	GRABBER AT	SI	NO
		5	IEA-1282	CAMIONETA LUV DMAX	1HUY3WR3713	245/70	GENERAL AT	DELANTERA DERECHA	8	2,45	-	30	GRABBER AT	SI	NO
		6	IEA-1282	CAMIONETA LUV DMAX	1HUY3WR3713	245/70	GENERAL AT	DELANTERA IZQUIERDA	8	2,45	-	30	GRABBER AT	SI	NO
		7	IEA-1282	CAMIONETA LUV DMAX	1HUY3WR3813	245/70	GENERAL AT	POSTERIOR DERECHA	8	2,45	-	30	GRABBER AT	SI	NO
		8	IEA-1282	CAMIONETA LUV DMAX	1HUY3WR3813	245/70	GENERAL AT	POESTERIOR IZQUIERDA	8	2,45	-	30	GRABBER AT	SI	NO
		9	PEA4185	OMNIBUS	Y13T016W5010	146/143L	GENERAL AT	DELANTERA DERECHA	9,5	1,46	-	110	G658	SI	NO
		10	PEA4185	OMNIBUS	Y13T016W5010	146/143L	GENERAL AT	DELANTERA IZQUIERDA	9,5	1,46	-	110	G658	SI	NO
		11	PEA4185	OMNIBUS	Y13T016W5010	146/143L	GENERAL AT	POSTERIOR DERECHA	9,5	1,46	-	110	G658	SI	NO

COORDINACIÓN ZONAL 1		12	PEA4185	OMNIBUS	Y13T016W5010	146/143L	GENERAL AT	POSTERIOR DERECHA	9,5	1,46	-	110	G658	SI	NO
		13	PEA4185	OMNIBUS	Y13T016W5010	146/143L	GENERAL AT	POESTERIOR IZQUIERDA	9,5	1,46	-	110	G658	SI	NO
		14	PEA4185	OMNIBUS	Y13T016W5010	146/143L	GENERAL AT	POESTERIOR IZQUIERDA	9,5	1,46	-	110	G658	SI	NO
	TULCAN	1	PEI 7350	LLANTAS 225/70 R16 103T FR GRABBER AT	1H113UR4515	225/70	GENERAL GRABBER	TODA POSICIÓN	11,5			28	AT	SI	NO
		2	PEI 7351	LLANTAS 245/75 R16 108/104Q LCR CRC AT CONTINENTAL IMP	1HX5 HMEM	245/75	CONTINENTAL	TODA POSICIÓN	11,5			28	AT	SI	NO
	NUEVA LOJA	1	KEI1092	NEUMATICO	1HX53WR4013	235/60	GENERAL GRABBER AT	DELANTERA DERECHA	6,00 mm	10,00 mm	6,00 mm	30	GRABBER AT	X	NO
		2	KEI1092	NEUMATICO	1HX53WR4613	235/60	GENERAL GRABBER AT	DELANTERA IZQUIERDA	6,00 mm	10,00 mm	6,00 mm	30	GRABBER AT	X	NO
		3	KEI1092	NEUMATICO	1HX53WR4313	235/60	GENERAL GRABBER AT	POSTERIOR DERECHA	6,00 mm	10,00 mm	6,00 mm	30	GRABBER AT	X	NO
		4	KEI1092	NEUMATICO	1HX53WR4013	235/60	GENERAL GRABBER AT	POSTERIOR IZQUIERDA	6,00 mm	10,00 mm	6,00 mm	30	GRABBER AT	X	NO
		5	PEI7347	NEUMATICO	1HUY3WR1814	265/70	GENERAL GRABBER	DELANTERA DERECHA	6,00 mm	6,00 mm	7,00 mm	30	GRABBER	X	NO
		6	PEI7347	NEUMATICO	1HUY3WR1914	265/70	GENERAL GRABBER	DELANTERA IZQUIERDA	6,00 mm	6,00 mm	6,00 mm	30	GRABBER	X	NO
		7	PEI7347	NEUMATICO	1HUY3WR1614	265/70	GENERAL GRABBER	POSTERIOR DERECHA	7,00 mm	7,00 mm	6,00 mm	30	GRABBER	X	NO
		8	PEI7347	NEUMATICO	1HUY3WR1814	265/70	GENERAL GRABBER	POSTERIOR IZQUIERDA	6,00 mm	6,00 mm	6,00 mm	30	GRABBER	X	NO
	ESMERALDA	1	EEI1174	VITARA SZ	1H2YWB6T3414	225/65	CONTINENTAL CROSSSCONTAC AT LX 20	DELANTERA DERECHA	**5mm**	-	-	28PSI	102T FR CC LX20	NO	**NO**
		2	EEI1174	VITARA SZ	1H2YWB6T3414	225/65	CONTINENTAL CROSSSCONTAC AT LX 20	DELANTERA IZQUIERA	**5mm**	-	-	28PSI	102T FR CC LX20	NO	**NO**
		3	EEI1174	VITARA SZ	1H2YWB6T3414	225/65	CONTINENTAL CROSSSCONTAC AT LX 20	POSTERIOR DERECHA	**5mm**	-	-	28PSI	102T FR CC LX20	NO	**NO**
		4	EEI1174	VITARA SZ	1H2YWB6T3414	225/65	CONTINENTAL CROSSSCONTAC AT LX 20	POSTERIOR IZQUIERDA	**5mm**	-	-	28PSI	102T FR CC LX20	NO	**NO**
		5	EEI1175	CAMIONETA LUV DMAX	1H9H3U60314	245/70	GENERAL GRABBER HTS	DELANTERA DERECHA	**5mm**	-	-	30PSI	111S HTS	NO	**NO**
		6	EEI1175	CAMIONETA LUV DMAX	1H9H3U65014	245/70	GENERAL GRABBER HTS	DELANTERA IZQUIERA	**5mm**	-	-	30PSI	111S HTS	NO	**NO**
		7	EEI1175	CAMIONETA LUV DMAX	1H9H3U60314	245/70	GENERAL GRABBER HTS	POSTERIOR DERECHA	**5mm**	-	-	30PSI	111S HTS	NO	**NO**
		8	EEI1175	CAMIONETA LUV DMAX	1H9H3U65014	245/70	GENERAL GRABBER HTS	POSTERIOR IZQUIERDA	-	-	-	30PSI	111S HTS	NO	**NO**
		9	PEA4184	OMNIBUS	-	11.00	LLANTAS GENERAL RA	DELANTERA DERECHA	-	-	-	110PSI	148/145L	NO	**NO**
		10	PEA4184	OMNIBUS	-	11.00	LLANTAS GENERAL RA	DELANTERA IZQUIERA	-	-	-	110PSI	148/145L	NO	**NO**
		11	PEA4184	OMNIBUS	-	11.00	GOODYEAR	2 POSTERIOR DERECHA	-	-	-	110PSI	-	SI	**NO**
		12	PEA4184	OMNIBUS	-	11.00	GOODYEAR	2 POSTERIOR IZQUIERDA	-	-	-	110PSI	-	SI	**NO**
		1	**PEI-4261**	NUEVA	08/12	225/65/	CONTINENTAL	DELANTERA IZQ				44	ASIMETRICA	S	
		2		NUEVA	09/12	225/65/	CONTINENTAL	DELANTERA DER				44	ASIMETRICA	S	
		3		REENCAUCHADA	08/12	225/65/	CONTINENTAL	TRASERA IZQ				44	ASIMETRICA		**S**
		4		REENCAUCHADA	10/12	225/65/	CONTINENTAL	TRASERA DER				44	ASIMETRICA		**S**
		5		REENCAUCHADA	10/12	225/65/	KUMO	EMERGENCIA				44	ASIMETRICA		**S**
		1	**PEI-7101**	NUEVA	14/14	225/65/	KENRA	DELANTERA IZQ				44	ASIMETRICA	S	
		2		NUEVA	14/14	225/65/	KENRA	DELANTERA DER				44	ASIMETRICA	S	
		3		REENCAUCHADA	10/12	225/65/	CONTINENTAL	TRASERA IZQ				44	ASIMETRICA		**S**
		4		REENCAUCHADA	10/12	225/65/	CONTINENTAL	TRASERA DER				44	ASIMETRICA		**S**
		5		REENCAUCHADA	10/12	225/65/	CONTINENTAL	EMERGENCIA				44	ASIMETRICA		**S**
		1	**PEI-7108**	NUEVA	10/12	255/70	GENERAL	DELANTERA IZQ				44	ASIMETRICA	S	
		2		NUEVA	10/12	255/70	GENERAL	DELANTERA DER				44	ASIMETRICA	S	
		3		REENCAUCHADA	10/12	255/70	GENERAL	TRASERA IZQ				44	ASIMETRICA		**S**
		4		REENCAUCHADA	10/12	255/70	GENERAL	TRASERA DER				44	ASIMETRICA		**S**
		5		REENCAUCHADA	14/13	255/70	GENERAL	EMERGENCIA				44	ASIMETRICA		**S**
		1		NUEVA	14/14	255/70	GENERAL	DELANTERA IZQ				44	ASIMETRICA	S	

DIRECCION NACIONAL	QUITO	2	**PEI-7349**	NUEVA	14/14	225/65	GENERAL	DELANTERA DER				44	ASIMETRICA	S	
		3		NUEVA	14/14	225/65	GENERAL	TRASERA IZQ				44	ASIMETRICA	S	
		4		NUEVA	14/14	225/65	GENERAL	TRASERA DER				44	ASIMETRICA	S	
		5		NUEVA	14/14	225/65	GENERAL	EMERGENCIA				44	ASIMETRICA	S	
		1	**PEI-7861**	NUEVA	14/14	255/70	GENERAL	DELANTERA IZQ				44	ASIMETRICA	S	
		2		NUEVA	14/14	255/70	GENERAL	DELANTERA DER				44	ASIMETRICA	S	
		3		REENCAUCHADA	14/14	255/70	CONTINENTAL	TRASERA IZQ				44	ASIMETRICA		**S**
		4		REENCAUCHADA	14/14	255/70	CONTINENTAL	TRASERA DER				44	ASIMETRICA		**S**
		5		REENCAUCHADA	12/10	255/70	CONTINENTAL	EMERGENCIA				44	ASIMETRICA		**S**
		1	**PEI-7999**	NUEVA	14/14	225/65	GENERAL	DELANTERA IZQ				44	ASIMETRICA	S	
		2		NUEVA	14/14	225/65	GENERAL	DELANTERA DER				44	ASIMETRICA	S	
		3		REENCAUCHADA	10/12	225/65	GENERAL	TRASERA IZQ				44	ASIMETRICA		**S**
		4		REENCAUCHADA	10/12	225/65	GENERAL	TRASERA DER				44	ASIMETRICA		**S**
		5		REENCAUCHADA	10/12	225/65	GENERAL	EMERGENCIA				44	ASIMETRICA		**S**
		1	**PEI-8000**	NUEVA	14/14	225/65	GENERAL	DELANTERA IZQ				44	ASIMETRICA	S	
		2		NUEVA	14/14	225/65	GENERAL	DELANTERA DER				44	ASIMETRICA	S	
		3		REENCAUCHADA	10/12	225/65	GENERAL	TRASERA IZQ				44	ASIMETRICA		**S**
		4		REENCAUCHADA	10/12	225/65	GENERAL	TRASERA DER				44	ASIMETRICA		**S**
		5		REENCAUCHADA	10/12	225/65	GENERAL	EMERGENCIA				44	ASIMETRICA		**S**
		1	**PEA-2415**	NUEVA	10/12	295/80	GOOD YEAR	DELANTERA IZQ.				44	ASIMETRICA	S	
		2		NUEVA	10/12	295/80	GOOD YEAR	DELANTERA DER				44	ASIMETRICA	S	
		3		NUEVA	10/12	295/80	BARUM	TRA-EXT-IZQ				44	ASIMETRICA	S	
		4		NUEVA	10/12	295/80	BARUM	TRA-INT-IZQ				44	ASIMETRICA	S	
		5		NUEVA	10/12	295/80	BARUM	TRA-EXT-DER				44	ASIMETRICA	S	
		6		NUEVA	10/12	295/80	BARUM	TRA-EXT-DER				44	ASIMETRICA	S	
		7		NUEVA	10/12	295/80	GOOD YEAR	EMERGENCIA				44	ASIMETRICA	S	
		1	**EA213H**	NUEVA	13/14	2.75	KENRA	DELANTERA				44	ASIMETRICA	S	
		2		NUEVA	13/14	2.75	KENRA	TRASERA				44	ASIMETRICA	S	
COORDINACIÓN ZONAL 3	AMBATO	1	TEI-1174	Vehículo	14A01065	235/65 R17	GENERAL TIRE	DELANTERA D					GRABBER AT	X	
		1	TEI-1174	Vehículo	14A01065	235/65 R17	GENERAL TIRE	DELANTERA IZQ.					GRABBER AT	X	
		1	TEI-1175	Camioneta	G450146	245/75 R16	CONTINENTAL	DELANTERA D.					CROOS CONTACT	X	
		1	TEI-1175	Camioneta	G450146	245/75 R16	CONTINENTAL	DELANTERA IZQ.					CROOS CONTACT	X	
		1	PEA-4194	Bus	146-143L	11.00 R 22.5	GENERAL TIRE	POSTERIOR D					GRABBER OA	X	
		1	PEA-4194	Bus	146-143L	11.00 R 22.5	GENERAL TIRE	POSTERIOR IZQ					GRABBER OA	X	
	RIOBAMBA	NO TIENE													
COORDINACIÓN ZONAL 4	PORTOVIEJO	1	MEI 1168	Nueva	UYFD DCC 4513	245/75R	MAXXIS	Trasera	1 cm	1 cm	1 cm	30	RFS		X
		2	MEI 1168	Nueva	1H9H 3U6 2616	245/75R	GENERAL TIRE	Delantera	1 cm	1 cm	1 cm	30	107T	X	
		3	MEI 1168	Nueva	1H9H 3U6 3216	245/75R	GENERAL TIRE	Delantera	1 cm	1 cm	1 cm	30	107T	X	
		4	MEI 1169	Usada	1HX5 3WR 0913	225/70R	GENERAL TIRE	Delantera	3 mm	3 mm	3 mm	30	103S	X	
		5	MEI 1169	Usada	1HX5 3WR 1013	225/70R	GENERAL TIRE	Delantera	3 mm	3 mm	3 mm	30	103S	X	
		6	MEI 1169	Usada	1HX5 3WR 1013	225/70R	GENERAL TIRE	Trasera	3 mm	3 mm	3 mm	30	103S	X	
		7	MEI 1169	Usada	1HX5 3WR 0813	225/70R	GENERAL TIRE	Trasera	3 mm	3 mm	3 mm	30	103S	X	
		8	MEI 1169	Usada	2ULQ	225/70R	MAXXIS	Delantera	1 mm	1 mm	1 mm	30	107T	X	
		98	MEI 1169	Usada	2ULQ	225/70R	MAXXIS	Delantera	1 mm	1 mm	1 mm	30	107T	X	
		10	MEI 1169	Usada	2ULQ	225/70R	MAXXIS	Trasera	1 mm	1 mm	1 mm	30	107T	X	
		11	MEI 1169	Usada	2ULQ	225/70R	MAXXIS	Trasera	1 mm	1 mm	1 mm	30	107T	X	
		12	MEI 1168	Usada	1HX5 3WR 1313	245/75R	GENERAL TIRE	Trasera	1 mm	1 mm	1 mm	30	111S		X
		1	JEI1253	NUEVA	UYAK	225/70R	MAXXIS	DERECHA DELANTERA	**5 mm**	**3 mm**	**3 mm**	30	MA 751		En proceso de reencauche 2017
		2		NUEVA	UYAK	225/70R	MAXXIS	IZQUIERDA DELANTERA	**5 mm**	**3 mm**	**3 mm**	30	MA 751		En proceso de reencauche 2017

	STO DOMINGO	3	JEI1233	NUEVA	UYAK	225/70R	MAXXIS	DERECHA TRASERA	**5 mm**	**3 mm**	**3 mm**	30	MA 751		En proceso de reencauche 2017
		4		NUEVA	UYAK	225/70R	MAXXIS	IZQUIERDA TRASERA	**5 mm**	**3 mm**	**3 mm**	30	MA 751		En proceso de reencauche 2017
		5	JEI1122	NUEVA	2UFO	245/75R	MAXXIS	DERECHA DELANTERA	**0,50 mm**	**0,50 mm**	**0,50 mm**	30	AT771		En proceso de reencauche
		6		NUEVA	2UFO	245/75R	MAXXIS	IZQUIERDA DELANTERA	**0,50 mm**	**0,50 mm**	**0,50 mm**	30	AT771		En proceso de reencauche
		7		NUEVA	2UFO	245/75R	MAXXIS	DERECHA TRASERA	**0,50 mm**	**0,50 mm**	**0,50 mm**	30	AT771		En proceso de reencauche
		8		NUEVA	2UFO	245/75R	MAXXIS	IZQUIERDA TRASERA	**0,50 mm**	**0,50 mm**	**0,50 mm**	30	AT771		En proceso de reencauche
COORDINZACIÓN ZONAL 5 Y 8	SAMBORONDON	1	EA116I	MOTO HONDA CBF 150 INVICTA	75R-0007746	80/100-17 MC 46P	MRF	DELANTERA	1,5 mm	3 mm	30 mm	28	RADIAL	SI	
					75R-0007744	110/80-17 MC 57P		TRASERA	,95 mm	2 mm	50 mm		RADIAL	SI	
		2	GEA1432	CAMIONETA CHEV.LUV D-MAX	IHII 3UF 2216	255/70 R16	CONTINENTAL	DELANTERA DER	12 mm	11 mm	110 mm	50	RADIAL	SI	
								DELANTERA IZQ	12 mm	11 mm	110 mm		RADIAL	SI	
								TRASERA DER	12 mm	11 mm	110 mm		RADIAL	SI	
								TRASERA IZQ	12 mm	11 mm	110 mm		RADIAL	SI	
		3	GEA1459	GRAND VITARA SZ 2.4L	IHZY HMCW 3714	225/65 R17	GENERAL TIRE	DELANTERA DER	5 mm	10 mm	95 mm	51	RADIAL	SI	
								DELANTERA IZQ	5 mm	10 mm	95 mm		RADIAL	SI	
								TRASERA DER	7 mm	10 mm	95 mm		RADIAL	SI	
								TRASERA IZQ	7 mm	10 mm	95 mm		RADIAL	SI	
		4	GSF7713	BUS YUTONG	18 PR 152/149M	295/80 R22.5	GENERAL TIRE	DELANTERA DER	15 mm	15 mm	125 mm	125	RADIAL	SI	
								DELANTERA IZQ	15 mm	15 mm	125 mm		RADIAL	SI	
								TRASERA DER EXT	12 mm	17 mm	120 mm		RADIAL		
							DOUBLE COIN	TRASERA DER INT	10 mm	9 mm	100 mm		RADIAL		SI
								TRASERA IZQ	10 mm	9 mm	100 mm		RADIAL		SI
								TRASERA IZQ	10 mm	9 mm	100 mm		RADIAL		SI
	BABAHOYO	5	PEI-2882	GRAND VITARA SZ 2.4L 5P 4x4	1HX53WRU813	225/70 R16	GENERAL TIRE	DELANTERA DER	6 mm	7,7 mm	100 mm	51	RADIAL	SI	
								DELANTERA IZQ	6 mm	7,7 mm	60 mm		RADIAL	SI	
								TRASERA DER	8 mm	7,7 mm	50 mm		RADIAL		SI
								TRASERA IZQ	8 mm	7,7 mm	40 mm		RADIAL		SI
		6	PEI-2883	CHEV.LUV D-MAX TM 3.0 4x4 diesel	1HUY 3WR0915	245/75 R16	GENERAL TIRE	DELANTERA DER	3 mm	8 mm	0 mm	50	RADIAL	SI	
								DELANTERA IZQ	3 mm	8,5 mm	20 mm		RADIAL	SI	
								TRASERA DER	3 mm	8,5 mm	20 mm		RADIAL	SI	
								TRASERA IZQ	3 mm	8,5 mm	40 mm		RADIAL	SI	
		6	PEA-2412	OMNIBUS VOLSWAGEN E17.210 OD	Y13T016W0611	11 R22.5	GOOD YEAR	DELANTERA DER	13 mm	11 mm	110 mm	120	RADIAL	SI	
								DELANTERA IZQ	13 mm	11 mm	110 mm		RADIAL	SI	
								TRASERA DER	13 mm	11 mm	110 mm		RADIAL	SI	
								TRASERA IZQ	13 mm	11 mm	110 mm		RADIAL	SI	
	SAN CRISTOBAL	7	EA064J	Motocicleta Honda Tipo Paseo Color Negro	75R-0007746	80/100 - 17	NyloGrip Zapper-c	Delantera	1,5 mm	46 cm	8 cm	28	MRF 80/100-17 46P NGP ZAPPER-FQ TL (*OEM INVICTA-150 Del.	Si	
					75R-0007744	110/80 - 17		Trasera	2 mm		11 cm		57P ZAPPER C TL (*OEM INVICTA-150/ RTR-1	Si	
		8	PEI4259	Camioneta Doble Cabina Chevrolet Luv Dmax Color Dorado	IHII 3UF 2216	245/75 R16	General Tires	Delantera Izquierda	4 mm	44 cm	20 cm	50	General Grabber Hts	Si	
								Delantera Derecha	3 mm				General Grabber Hts	Si	
								Trasera Izquierda	5 mm				General Grabber Hts	Si	
								Trasera Derecha	4 mm				General Grabber Hts	Si	

COORDINACIÓN ZONAL 6	CUENCA	1	AEI 1101	LLANTA	IHX5 3WR 1515	225/70/16	GENERAL	DELANTERA	10mm	10mm	10mm	29	GRABBER	X	
		2	AEI 1101	LLANTA	IHX5 3WR 2715	225/70/16	GENERAL	DELANTERA	10mm	10mm	10mm	29	GRABBER	X	
		3	AEI 1101	LLANTA	IHX5 3WR	225/70/16	GENERAL	POSTERIOR	15mm	15mm	15mm	30	GRABBER		X
		4	AEI 1101	LLANTA	IHX5 3WR	225/70/16	GENERAL	POSTERIOR	15mm	15mm	15mm	30	GRABBER		X
		5	AEI 1101	LLANTA	IHX5 3WR	225/70/16	GENERAL	POSTERIOR	15mm	15mm	15mm	30	GRABBER		X
		6	AEI 1101	LLANTA	IHX5 3WR	225/70/16	GENERAL	POSTERIOR	15mm	15mm	15mm	30	GRABBER		X
		7	AEI 1100	LLANTA	1HUY3WR	245/75/16	GENERAL	POSTERIOR	15mm	15mm	15mm	30	GRABBER		X
		8	AEI 1100	LLANTA	1HUY3WR	245/75/16	GENERAL	POSTERIOR	15mm	15mm	15mm	30	GRABBER		X
		9	AEI 1100	LLANTA	1HUY3WR	245/75/16	GENERAL	POSTERIOR	15mm	15mm	15mm	30	GRABBER		X
		10	AEI 1100	LLANTA	1HUY3WR	245/75/16	GENERAL	POSTERIOR	15mm	15mm	15mm	30	GRABBER		X
		11	AEI 1100	LLANTA	1HUY3WR	245/75/16	GENERAL	POSTERIOR	15mm	15mm	15mm	30	GRABBER		X
		12	PEA 4182	LLANTA	IH3TL2D43415	11R.22.5	GENERAL	DELANTERA	18mm	18mm	18mm	120	GRABBER	X	
		13	PEA 4182	LLANTA	IH3TL2D43415	11R.22.5	GENERAL	DELANTERA	18mm	18mm	18mm	120	GRABBER	X	
		14	PEA 4182	LLANTA	IH3TL2D43415	11R.22.5	GENERAL	POSTERIOR	18mm	18mm	18mm	120	GRABBER	X	
		15	PEA 4182	LLANTA	IH3TL2D43415	11R.22.5	GENERAL	POSTERIOR	18mm	18mm	18mm	120	GRABBER	X	
		16	PEA 4182	LLANTA	IH3TL2D43415	11R.22.5	GENERAL	POSTERIOR	18mm	18mm	18mm	120	GRABBER	X	
		17	PEA 4182	LLANTA	IH3TL2D43415	11R.22.5	GENERAL	POSTERIOR	18mm	18mm	18mm	120	GRABBER	X	
	MACAS	1	VEI1034	NUEVA	1HUY3WR1815	245/75 R16	GENERAL	D	8MM	4MM	4MM	30 LIBRAS	GRABBER	X	
		2		NUEVA	1HUY3WR2015	245/75 R16	GENERAL	D	8MM	4MM	4MM	30 LIBRAS	GRABBER	X	
		3		REENCAUCHADA	1HUY3WR3713	245/75 R16	GENERAL	T	1,8 CM	6MM	6MM	30 LIBRAS	GRABBER		X
		4		REENCAUCHADA	1HUY3WR3713	245/75 R16	GENERAL	T	1,8 CM	6MM	6MM	30 LIBRAS	GRABBER		X
		1	PEI7352	NUEVA	1HX53WR4714	225/70 R16	GENERAL	D	8MM	6MM	6MM	30 LIBRAS	GRABBER		
		2		NUEVA	1HX53WR4614	225/70 R16	GENERAL	D	8MM	6MM	6MM	30 LIBRAS	GRABBER		
		3		NUEVA	1HX53WR4614	225/70 R16	GENERAL	T	8MM	5MM	5MM	30 LIBRAS	GRABBER		
		4		NUEVA	1HX53WR4614	225/70 R16	GENERAL	T	8MM	5MM	5MM	30 LIBRAS	GRABBER		
COORDINACIÓN ZONAL 7	MACHALA	1	OEA1124	Jeep	IHX5 HMEM 0615	225-70	GENERAL TIRE	Delantera	1 CM	18 CM ANCHO DE BANDA		30 LB	GRABBER AT 102 T FR		Reencauche
		2	OEA1124	Jeep	IHX5 HMEM 0715	225-70	GENERAL TIRE	Delantera	1 CM	18 CM ANCHO DE BANDA		30 LB	GRABBER AT 102 T FR		Reencauche
		3	OEA1124	Jeep	IHX5 HMEM 0715	225-70	GENERAL TIRE	Delantera	1 CM	18 CM ANCHO DE BANDA		30 LB	GRABBER AT 102 T FR		Reencauche
		4	OEA1124	Jeep	IHX5 HMEM 0715	225-70	GENERAL TIRE	Delantera	1 CM	18 CM ANCHO DE BANDA		30 LB	GRABBER AT 102 T FR		Reencauche
		5	OEA1123	Camioneta	1HUY 3WR 3713	245-65	GENERAL TIRE	Posterior	1 CM	19 CM ANCHO DE BANDA		30 Lb	GRABERTT HTS		Reencauche
		6	OEA1123	Camioneta	1HUY 3WR 3713	245-65	MAXXIS	Delantera	1 CM	19 CM ANCHO DE BANDA		30 Lb	GRABERTT HTS	Nueva (En uso)	
		7	OEA1123	Camioneta	1HUY 3WR 3813	245-65	MAXXIS	Delantera	1 CM	19 CM ANCHO DE BANDA		30 Lb	GRABERTT HTS	Nueva (En uso)	
		8	PEA2418	BUS	IHX5 3WR 4113	11r.22.51	CONTINENTAL	Delantera	3 CM	22.5 CM ANCHO DE BANDA		110 LB	GRABBER OA	Nueva(bodega)	
		9	PEA2418	BUS	IHX5 3WR 4113	11r.22.51	CONTINENTAL	Delantera	3 CM	22.5 CM ANCHO DE BANDA		110 LB	GRABBER OA	Nueva(bodega)	
		10	PEA2418	BUS	IHX5 3WR 4113	11r.22.51	CONTINENTAL	Posterior	3 CM	22.5 CM ANCHO DE BANDA		110 LB	GRABBER OA	Nueva(bodega)	
		11	PEA2418	BUS	IHX5 3WR 4113	11r.22.51	CONTINENTAL	Posterior	3 CM	22.5 CM ANCHO DE BANDA		110 LB	GRABBER OA	Nueva(bodega)	
		12	PEA2418	BUS	IHX5 3WR 4113	11r.22.51	CONTINENTAL	Posterior	3 CM	22.5 CM ANCHO DE BANDA		110 LB	GRABBER OA	Nueva(bodega)	
		13	PEA2418	BUS	IHX5 3WR 4113	11r.22.51	CONTINENTAL	Posterior	3 CM	22.5 CM ANCHO DE BANDA		110 LB	GRABBER OA	Nueva(bodega)	
	LOJA	1	LEI-1193	Jeep	IHX5 HMEM 0615	225-70	GENERAL TIRE	Delantera	1 CM	18 CM ANCHO DE BANDA		30 LB	GRABBER AT 102 T FR	Nueva	
		2	LEI-1193	Jeep	IHX5 HMEM 0715	225-70	GENERAL TIRE	Delantera	1 CM	18 CM ANCHO DE BANDA		30 LB	GRABBER AT 102 T FR	Nueva	
		3	PEA-4196	Omnibus	IH87 KY36 0514	11	GENERAL TIRE	Delantera	1.5 CM	22.5 CM ANCHO DE BANDA		110 Lb	RA TL	Nueva	
		4	PEA-4196	Omnibus	IH87 KY36 0514	11	GENERAL TIRE	Delantera	1.5 CM	22.5 CM ANCHO DE BANDA		110 Lb	RA TL	Nueva	
		5	PEA-4196	Omnibus	IH3T L2D4 2714	11	GENERAL TIRE	Posterior	2 CM	22.5 CM ANCHO DE BANDA		110 Lb	GRABBER OA	Nueva	
		6	PEA-4196	Omnibus	IH3T L2D4 4314	11	GENERAL TIRE	Posterior	2 CM	22.5 CM ANCHO DE BANDA		110 Lb	GRABBER OA	Nueva	
		7	PEA-4196	Omnibus	IH3T L2D4 3314	11	GENERAL TIRE	Posterior	2 CM	22.5 CM ANCHO DE BANDA		110 Lb	GRABBER OA	Nueva	
		8	PEA-4196	Omnibus	IH3T L2D4 2514	11	GENERAL TIRE	Posterior	2 CM	22.5 CM ANCHO DE BANDA		110 Lb	GRABBER OA	Nueva	
		9	LEI-1193	Jeep	IHX5 3WR 4113	225-70	GENERAL TIRE	Posterior	1 CM	18 CM ANCHO DE BANDA		30 Lb	GRABERTT HTS		Reencauche

		10	LEI-1193	Jeep	IHX5 3WR 4313	225-70	GENERAL TIRE	Posterior	1 CM	18 CM ANCHO DE BANDA		30 Lb	GRABERTT HTS		Reencauche
		11	LEI-1193	Jeep	IHX5 3WR 4313	225-70	GENERAL TIRE	Posterior	1 CM	18 CM ANCHO DE BANDA		30 Lb	GRABERTT HTS		Reencauche
		12	LEI-1240	Camioneta	1HUY 3WR 3813	245-75	GENERAL TIRE	Posterior	1 CM	19 CM ANCHO DE BANDA		30 Lb	GRABERTT HTS		Reencauche
		13	LEI-1240	Camioneta	1HUY 3WR 3813	245-75	GENERAL TIRE	Posterior	1 CM	19 CM ANCHO DE BANDA		30 Lb	GRABERTT HTS		Reencauche

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	SEMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2016
Institución	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911
Fecha	

COORDINACION / CENTRO LOCAL		PLACA	Neumáticos								Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático (*)
			Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Reencauchada	Nueva	Costo	Montaje	Cambio	Inicial	Actual		
COORDINACIÓN ZONAL 1	IBARRA	CON	DELANTERA DERECHA	GENERAL AT	LABRADO DE TRACCIÓN	225/70	R16	NO	SI	164,16	23/04/2015	-	44,483	84846	23/04/2015	MAL ESTADO DEL NEUMATICO
		IEA-1283	DELANTERA IZQUIERDA	GENERAL AT	LABRADO DE TRACCIÓN	225/70	R16	NO	SI	164,16	23/04/2015	-	44,483	84846	23/04/2015	MAL ESTADO DEL NEUMATICO
		IEA-1283	POSTERIOR DERECHA	GENERAL AT	LABRADO DE TRACCIÓN	225/70	R16	NO	SI	164,16	23/04/2015	-	44,483	84846	23/04/2015	MAL ESTADO DEL NEUMATICO
		IEA-1283	POSTERIOR IZQUIERDA	GENERAL AT	LABRADO DE TRACCIÓN	225/70	R16	NO	SI	164,16	23/04/2015	-	44,483	84846	23/04/2015	MAL ESTADO DEL NEUMATICO
		IEA-1282	DELANTERA DERECHA	GENERAL AT	LABRADO DE TRACCIÓN	245/70	R16	NO	SI	198,9	23/04/2015	-	41,518	86957	23/04/2015	MAL ESTADO DEL NEUMATICO
		IEA-1282	DELANTERA IZQUIERDA	GENERAL AT	LABRADO DE TRACCIÓN	245/70	R16	NO	SI	198,9	23/04/2015	-	41,518	86957	23/04/2015	MAL ESTADO DEL NEUMATICO
		IEA-1282	POSTERIOR DERECHA	GENERAL AT	LABRADO DE TRACCIÓN	245/70	R16	NO	SI	198,9	23/04/2015	-	41,518	86957	23/04/2015	MAL ESTADO DEL NEUMATICO
		IEA-1282	POESTERIOR IZQUIERDA	GENERAL AT	LABRADO DE TRACCIÓN	245/70	R16	NO	SI	198,9	10/12/2015	-	41,518	86957	10/12/2015	MAL ESTADO DEL NEUMATICO
		PEA4185	DELANTERA DERECHA	GENERAL AT	LABRADO MIXTO	148/145L	11R22,5	NO	SI	432	10/12/2015	-	24,618	29860	10/12/2015	MAL ESTADO DEL NEUMATICO
		PEA4185	DELANTERA IZQUIERDA	GENERAL AT	LABRADO MIXTO	148/145L	11R22,5	NO	SI	432	10/12/2015	-	24,618	29860	10/12/2015	MAL ESTADO DEL NEUMATICO
		PEA4185	POSTERIOR DERECHA	GENERAL AT	LABRADO MIXTO	148/145L	11R22,5	NO	SI	432	10/12/2015	-	24,618	29860	10/12/2015	MAL ESTADO DEL NEUMATICO
		PEA4185	POSTERIOR DERECHA	GENERAL AT	LABRADO MIXTO	148/145L	11R22,5	NO	SI	432	10/12/2015	-	24,618	29860	10/12/2015	MAL ESTADO DEL NEUMATICO
		PEA4185	POESTERIOR IZQUIERDA	GENERAL AT	LABRADO MIXTO	148/145L	11R22,5	NO	SI	432	10/12/2015	-	24,618	29860	10/12/2015	MAL ESTADO DEL NEUMATICO
		PEA4185	POESTERIOR IZQUIERDA	GENERAL AT	LABRADO MIXTO	148/145L	11R22,5	NO	SI	432	10/12/2015	-	24,618	29860	10/12/2015	MAL ESTADO DEL NEUMATICO
	TULCAN	PEI 7350	TODA POSICIÓN	GENERAL GRABBER	AT	225/70	16	NO	SI	185,81	02/20/2016		27435	34758	17/02/2016	DESGASTE EXCESIVO
		PEI 7351	TODA POSICIÓN	CONTINENTAL	AT	245/75	16	NO	SI	240,46	02/20/2016		32071	47690	17/02/2016	DESGASTE EXCESIVO
	NUEVA LOJA	KEI1092	DELANTERA DERECHA	GENERAL GRABBER AT	GRABBER AT	235/60	16	NO	SI	133,04	10/12/2013	12/10/2015	42227	47192	12/10/2015	DESGASTE
		KEI1092	DELANTERA IZQUIERDA	GENERAL GRABBER AT	GRABBER AT	235/60	16	NO	SI	133,04	10/12/2013	12/10/2015	42227	47192	12/10/2015	DESGASTE
		KEI1092	POSTERIOR DERECHA	GENERAL GRABBER AT	GRABBER AT	235/60	16	NO	SI	133,04	10/12/2013	12/10/2015	42227	47192	12/10/2015	DESGASTE
		KEI1092	POSTERIOR IZQUIERDA	GENERAL GRABBER AT	GRABBER AT	235/60	16	NO	SI	133,04	10/12/2013	12/10/2015	42227	47192	12/10/2015	DESGASTE
		PEI7347	DELANTERA DERECHA	GENERAL GRABBER AT	GRABBER	265/70	16	NO	SI	192,86	04/07/2014	12/10/2015	54130	61069	12/10/2015	DESGASTE
		PEI7347	DELANTERA IZQUIERDA	GENERAL GRABBER AT	GRABBER	265/70	16	NO	SI	192,86	04/07/2014	12/10/2015	54130	61069	12/10/2015	DESGASTE
		PEI7347	POSTERIOR DERECHA	GENERAL GRABBER AT	GRABBER	265/70	16	NO	SI	192,86	04/07/2014	12/10/2015	54130	61069	12/10/2015	DESGASTE
		PEI7347	POSTERIOR IZQUIERDA	GENERAL GRABBER AT	GRABBER	265/70	16	NO	SI	192,86	04/07/2014	12/10/2015	54130	61069	12/10/2015	DESGASTE
	ESMERALDA	EEI1174	4 LLANTAS	GRABBER AT GENERAL	108H XL SR	235/65	17	NO	SI	827,13	-	16/08/2013	-	77391	14/08/2013	DESGATE EXCESIVO
			4 LLANTAS	NTINENTAL CROSSSCONTAC AT LX	102T FR CC LX20	225/65	17	NO	SI	667,52	-	20/05/2015	69650	77391	23/04/2015	DESGATE EXCESIVO
		EEI1175	4 LLANTAS	RODSTONE H/T LTV	123/120Q 10T	265/75	16	NO	SI	816,75	-	16/08/2013	-	105169	14/08/2013	DESGATE EXCESIVO
			4 LLANTAS	GENERAL GRABBER HTS	111S HTS	245/70	16	NO	SI	558,70	-	24/04/2015	87260	105169	23/04/2015	DESGATE EXCESIVO
		PEA4184	6 LLANTAS	GENERAL RA	148 145L	11	22,5	NO	SI	2.930,05	-	14/03/2014	-	162816	14/08/2013	
		PEI-4261	DELANTERA IZQ	CONTINENTAL	ASIMETRICA	225/65/	R16		SI		07/07/2016		112813	113319		
			DELANTERA DER	CONTINENTAL	ASIMETRICA	225/65/	R16		SI		07/07/2016		112813	113319		
			TRASERA IZQ	CONTINENTAL	ASIMETRICA	225/65/	R16	SI			07/07/2016		112813	113319		
			TRASERA DER	CONTINENTAL	ASIMETRICA	225/65/	R16	SI			07/07/2016		112813	113319		
			EMERGENCIA	KUMO	ASIMETRICA	225/65/	R16	SI			01/02/2016		112813	113319		
		PEI-7101	DELANTERA IZQ	KENRA	ASIMETRICA	225/65/	R16		SI		07/07/2016		113178	129431		
			DELANTERA DER	KENRA	ASIMETRICA	225/65/	R16		SI		07/07/2016		113178	129431		
			TRASERA IZQ	CONTINENTAL	ASIMETRICA	225/65/	R16	SI			07/07/2016		113178	129431		
			TRASERA DER	CONTINENTAL	ASIMETRICA	225/65/	R16	SI			07/07/2016		113178	129431		

			EMERGENCIA	CONTINENTAL	ASIMETRICA	225/65/	R16	SI			07/07/2016		113178	129431		
		PEI-7108	DELANTERA IZQ	GENERAL	ASIMETRICA	255/70	R16		SI		07/07/2016		157200	157431		
			DELANTERA DER	GENERAL	ASIMETRICA	255/70	R16		SI		07/07/2016		157200	157431		
			TRASERA IZQ	GENERAL	ASIMETRICA	255/70	R16	SI			07/07/2016		157200	157431		
			TRASERA DER	GENERAL	ASIMETRICA	255/70	R16	SI			07/07/2016		157200	157431		
			EMERGENCIA	GENERAL	ASIMETRICA	255/70	R16	SI			07/07/2016		157200	157431		
		PEI-7349	DELANTERA IZQ	GENERAL	ASIMETRICA	255/70	R16		SI		01/02/2014		52158	52407		
			DELANTERA DER	GENERAL	ASIMETRICA	225/65	R16		SI		01/02/2014		52158	52407		
			TRASERA IZQ	GENERAL	ASIMETRICA	225/65	R16		SI		01/02/2014		52158	52407		
			TRASERA DER	GENERAL	ASIMETRICA	225/65	R16		SI		01/02/2014		52158	52407		
			EMERGENCIA	GENERAL	ASIMETRICA	225/65	R16		SI		01/02/2014		52158	52407		
		PEI-7861	DELANTERA IZQ	GENERAL	ASIMETRICA	255/70	R16		SI		01/02/2014		71285	71451		
			DELANTERA DER	GENERAL	ASIMETRICA	255/70	R16		SI		01/02/2014		71285	71451		
DIRECCION NACIONAL	QUITO		TRASERA IZQ	CONTINENTAL	ASIMETRICA	255/70	R16		SI		01/02/2014		71285	71451		
			TRASERA DER	CONTINENTAL	ASIMETRICA	255/70	R16		SI		01/02/2014		71285	71451		
			EMERGENCIA	CONTINENTAL	ASIMETRICA	255/70	R16		SI		01/02/2014		71285	71451		
		PEI-7999	DELANTERA IZQ	GENERAL	ASIMETRICA	225/65	R16		SI		07/07/2016		83788	84419		
			DELANTERA DER	GENERAL	ASIMETRICA	225/65	R16		SI		07/07/2016		83788	84419		
			TRASERA IZQ	GENERAL	ASIMETRICA	225/65	R16	SI			07/07/2016		83788	84419		
			TRASERA DER	GENERAL	ASIMETRICA	225/65	R16	SI			07/07/2016		83788	84419		
			EMERGENCIA	GENERAL	ASIMETRICA	225/65	R16	SI			07/07/2016		83788	84419		
		PEI-8000	DELANTERA IZQ	GENERAL	ASIMETRICA	225/65	R16		SI		07/07/2016		118431	119545		
			DELANTERA DER	GENERAL	ASIMETRICA	225/65	R16		SI		07/07/2016		118431	119545		
			TRASERA IZQ	GENERAL	ASIMETRICA	225/65	R16	SI			07/07/2016		118431	119545		
			TRASERA DER	GENERAL	ASIMETRICA	225/65	R16	SI			07/07/2016		118431	119545		
			EMERGENCIA	GENERAL	ASIMETRICA	225/65	R16	SI			07/07/2016		118431	119545		
		PEA-2415	DELANTERA IZQ.	GOOD YEAR	ASIMETRICA	295/80	22.5		SI		01/02/2012		50563	50609		
			DELANTERA DER	GOOD YEAR	ASIMETRICA	295/80	22.5		SI		01/02/2012		50563	50609		
			TRA-EXT-IZQ	BARUM	ASIMETRICA	295/80	22.5		SI		01/02/2012		50563	50609		
			TRA-INT-IZQ	BARUM	ASIMETRICA	295/80	22.5		SI		01/02/2012		50563	50609		
			TRA-EXT-DER	BARUM	ASIMETRICA	295/80	22.5		SI		01/02/2012		50563	50609		
			TRA-EXT-DER	BARUM	ASIMETRICA	295/80	22.5		SI		01/02/2012		50563	50609		
			EMERGENCIA	GOOD YEAR	ASIMETRICA	295/80	22.5		SI		01/02/2012		50563	50609		
		EA213H	DELANTERA	KENRA	ASIMETRICA	2.75	R18		SI		01/02/2014		19686	19860		
			TRASERA	KENRA	ASIMETRICA	2.75	R18		SI		01/02/2014		19686	19860		
		TEI-1175	Delantera D.	General	CROSS CONTAC	245/75	R-16		X	178,51		19/06/2015			19/06/2015	Cambio para colocar nuevas en la parte delantera
			Delantera Izq	General	CROSS CONTAC	245/75	R-16		X	178,51		19/06/2015			19/06/2015	Cambio para colocar nuevas en la parte delantera
			Posterior D.	General	CROSS CONTAC	245/75	R-16		X	178,51					19/06/2015	
			Porterior Izq	General	CROSS CONTAC	245/75	R-16		X	178,51					19/06/2015	
		PEA-4194	Posterior D.	General	GRABBER	11.00	R-22.5		X	452,02		19/06/2015			19/06/2015	
			Posterior Izq	General	GRABBER	11.00	R-22.5		X	452,02		19/06/2015			19/06/2015	
			(En bodega)	General	GRABBER	11.00	R-22.5		X	452,02					19/06/2015	
			(En bodega)	General	GRABBER	11.00	R-22.5		X	452,02					19/06/2015	
		TEI-1174	Delantera D.	General	GRABBER	235/65	R-17		X	160,99	25/07/2014	19/06/2015			19/06/2015	
			Delantera Izq	General	GRABBER	235/65	R-17		X	160,99	25/07/2014	19/06/2015			19/06/2015	
	AMBATO	TEI-1175	Delantera D.	Hankook	RF-10	245/75	R-16	X	-	112,56					04/08/2015	
			Delantera Izq	Hankook	RF-10	245/75	R-16	X	-	112,56					04/08/2015	
			Posterior D.	Hankook	RF-10	245/75	R-16	X	-	112,56	04/08/2015	04/08/2015	47.960	95.920	04/08/2015	

COORDINACIÓN ZONAL 3			Porterior Izq	Hankook	RF-10	245/75	R-16	X	-	112,56	04/08/2015	04/08/2015	47.960	95.920	04/08/2015	
		PEA-4194	Delantera D.	Goodyear	HSC1	11	R 22,5	X	-	238,45					04/08/2015	
			Delantera Izq	Goodyear	HSC1	11	R 22,5	X	-	238,45					04/08/2015	
			Posterior D.	Goodyear	HSC1	11	R 22,5	X	-	238,45	04/08/2015	08/08/2016	54.946,7	72.693,8	04/08/2015	Cambio de posición de llantas para un desgaste igual y poderlas a futuro reencuachar
			Porterior Izq	Goodyear	HSC1	11	R 22,5	X	-	238,45	04/08/2015	08/08/2016	54.946,7	72.693,8	04/08/2015	
		TEI-1174	Delantera D.	Hankook	RF-H4212	235/65	R-17	X	-	108,91					04/08/2015	
			Delantera Izq	Hankook	RF-H4212	235/65	R-17	X	-	108,91					04/08/2015	
			Posterior D.	Hankook	RF-H4212	235/65	R-17	X	-	108,91	04/08/2015	04/08/2015	42.654	85.308	04/08/2015	
			Porterior Izq	Hankook	RF-H4212	235/65	R-17	X	-	108,91	04/08/2015	04/08/2015	42.654	85.308	04/08/2015	
	RIOBAMBA	PEI-7348	DI	GENERAL	GRABBER HTS	225/70	16	NO	NO	NO	16/07/2014	NO	229 KM	29332Km	NO	
			DD	GENERAL	GRABBER HTS	225/70	16	NO	NO	NO	16/07/2014	NO	229 KM	29332Km	NO	
			TI	GENERAL	GRABBER HTS	225/70	16	NO	NO	NO	16/07/2014	NO	229 KM	29332Km	NO	
			TD	GENERAL	GRABBER HTS	225/70	16	NO	NO	NO	16/07/2014	NO	229 KM	29332Km	NO	
		HEI-1214	DI	CONTINENTAL	CROSS CONTACT A	245/75	16	NO	NO	NO	06/10/2015	NO	1470 km	63147 km	NO	
			DD	CONTINENTAL	CROSS CONTACT A	245/75	16	NO	NO	NO	06/10/2015	NO	1470 km	63147 km	NO	
			TI	HANKOOK	DYNAPRO ATM	245/75	16	SI	NO	NO	12/10/2015	SI	1470 km	63147 km	NO	DESGASTE
			TD	HANKOOK	DYNAPRO ATM	245/75	16	SI	NO	NO	12/10/2015	SI	1470 km	63147 km	NO	DESGASTE
COORDINACIÓN ZONAL 4	PORTOVIEJO	MEI 1168	DERECHA DELANTERA	MAXXIS	AT771	245/75R	16		X	200,00	febrero-14	febrero-14		89.287	febrero-14	No se cuenta con kilometraje de inicio
			IZQUIERDA DELANTERA	MAXXIS	AT771	245/75R	16		X	200,00	febrero-14	febrero-14		89.287	febrero-14	No se cuenta con kilometraje de inicio
			DERECHA TRASERA	MAXXIS	AT771	245/75R	16		X	200,00	febrero-14	febrero-14		89.287	febrero-14	No se cuenta con kilometraje de inicio
			IZQUIERDA TRASERA	MAXXIS	AT771	245/75R	16		X	200,00	febrero-14	febrero-14		89.287	febrero-14	No se cuenta con kilometraje de inicio
			DERECHA DELANTERA	MAXXIS	AT771	245/75R	16		X	210,00	junio-15	junio-15	89.287	119.594	junio-15	
			IZQUIERDA DELANTERA	MAXXIS	AT771	245/75R	16		X	210,00	junio-15	junio-15	89.287	119.594	junio-15	
			DERECHA DELANTERA	GENERAL TIRE	111-S	245/75R	16	X		118,48	junio-15	junio-15	89.287	-	septiembre-14	No se realizo el cambio por motivo de estar en buen estado
			IZQUIERDA DELANTERA	GENERAL TIRE	111-S	245/75R	16	X		118,48	junio-15	junio-15	89.287	-	septiembre-14	No se realizo el cambio por motivo de estar en buen estado
			DERECHA TRASERA	MAXXIS	AT771	245/75R	16		X	172,00	marzo-16	marzo-16	119.594	148.769	marzo-16	kilometraje acual correpsonde al recorrido de la fecha de inspección
			IZQUIERDA TRASERA	MAXXIS	AT771	245/75R	16		X	172,00	marzo-16	marzo-16	119.594	148.769	marzo-16	kilometraje acual correpsonde al recorrido de la fecha de inspección
			DERECHA TRASERA	MAXXIS	AT771	245/75R	16	X		119,17	agosto-16	agosto-16	142.512	148.769	julio-16	kilometraje acual correpsonde al recorrido de la fecha de inspección
			IZQUIERDA TRASERA	MAXXIS	AT771	245/75R	16	X		118,48	agosto-16	agosto-16	142.512	148.769	septiembre-14	kilometraje acual correpsonde al recorrido de la fecha de inspección
		MEI 1169	DERECHA DELANTERA	MAXXIS	MA751	225/70R	16		X	160,00	noviembre-14	noviembre-14	79.290	102.645	noviembre-14	
			IZQUIERDA DELANTERA	MAXXIS	MA751	225/70R	16		X	160,00	noviembre-14	noviembre-14	79.290	102.645	noviembre-14	
			DERECHA TRASERA	MAXXIS	MA751	225/70R	16		X	160,00	noviembre-14	noviembre-14	79.290	102.645	noviembre-14	
			IZQUIERDA TRASERA	MAXXIS	MA751	225/70R	16		X	160,00	noviembre-14	noviembre-14	79.290	102.645	noviembre-14	
			DERECHA DELANTERA	GENERAL TIRE	103T	225/70R	16		X	155,33	septiembre-16	septiembre-16	102.645	103.785	agosto-16	kilometraje acual correpsonde al recorrido de la fecha de inspección
			IZQUIERDA DELANTERA	GENERAL TIRE	103T	225/70R	16		X	155,33	septiembre-16	septiembre-16	102.645	103.785	agosto-16	kilometraje acual correpsonde al recorrido de la fecha de inspección
			DERECHA TRASERA	GENERAL TIRE	103T	225/70R	16		X	155,33	septiembre-16	septiembre-16	102.645	103.785	agosto-16	kilometraje acual correpsonde al recorrido de la fecha de inspección
			IZQUIERDA TRASERA	GENERAL TIRE	103T	225/70R	16		X	155,33	septiembre-16	septiembre-16	102.645	103.785	agosto-16	kilometraje acual correpsonde al recorrido de la fecha de inspección
	STO DOMINGO	JEI1253	DERECHA TRASERA	GENERAL TIRE	HTS	225/70R	16	x		98,21	14/06/2016		69.500	74700	13/07/2015	
			IZQUIERDA TRASERA	GENERAL TIRE	HTS	225/70R	16	x		98,21	14/06/2016		69.500	74700	13/07/2015	
			DERECHA DELANTERA	MAXXIS	MA 751	225/70R	16		x	290,46	14/06/2016		69.500	74700	14/09/2015	
			IZQUIERDA DELANTERA	MAXXIS	MA 751	225/70R	16		x	290,46	14/06/2016		69.500	74700	14/09/2015	
			DERECHA DELANTERA	MAXXIS	MA 751	225/70R	16		X	149,5179	12/03/2014	14/06/2016	29.974		12/03/2014	YA FUERON REEMPLAZADAS POR DESGASTE DE VIDA ÚTIL DE NEUMÁTICO, ACTUALMENTE SE
			IZQUIERDA DELANTERA	MAXXIS	MA 751	225/70R	16		X	149,5179	12/03/2014	14/06/2016	29.974		12/03/2014	YA FUERON REEMPLAZADAS POR DESGASTE DE VIDA ÚTIL DE NEUMÁTICO, ACTUALMENTE SE
			DERECHA TRASERA	MAXXIS	MA 751	225/70R	16		X	149,5179	12/03/2014	14/06/2016	29.974		12/03/2014	YA FUERON REEMPLAZADAS POR DESGASTE DE VIDA ÚTIL DE NEUMÁTICO, ACTUALMENTE SE
			IZQUIERDA TRASERA	MAXXIS	MA 751	225/70R	16		X	149,5179	12/03/2014	14/06/2016	29.974		12/03/2014	YA FUERON REEMPLAZADAS POR DESGASTE DE VIDA ÚTIL DE NEUMÁTICO, ACTUALMENTE SE
			DERECHA DELANTERA	MAXXIS	AT771	245/75R	16		x	183,0357	14/09/2015		73.272	103191	14/09/2015	
			IZQUIERDA DELANTERA	MAXXIS	AT771	245/75R	16		x	183,0357	14/09/2015		73.272	103191	14/09/2015	
			DERECHA TRASERA	GENERAL TIRE	111-S	245/75R	16	X		114,29	14/09/2015		73.272	103191	13/07/2015	

		JEI1122	IZQUIERDA TRASERA	GENERAL TIRE	111-S	245/75R	16	X		114,29	14/09/2015		73.272	103191	13/07/2015	
			DERECHA DELANTERA	MAXXIS	AT771	245/75R	16		X	185,5089	08/03/2014	14/09/2015	36.869		12/03/2014	YA FUERON REEMPLAZADAS POR DESGASTE DE VIDA ÚTIL DE NEUMÁTICO, ACTUALMENTE SE
			IZQUIERDA DELANTERA	MAXXIS	AT771	245/75R	16		x	185,5089	08/03/2014	14/09/2015	36.869		12/03/2014	YA FUERON REEMPLAZADAS POR DESGASTE DE VIDA ÚTIL DE NEUMÁTICO, ACTUALMENTE SE
			DERECHA TRASERA	MAXXIS	AT771	245/75R	16		x	185,5089	08/03/2014	14/09/2015	36.869		12/03/2014	YA FUERON REEMPLAZADAS POR DESGASTE DE VIDA ÚTIL DE NEUMÁTICO, ACTUALMENTE SE
			IZQUIERDA TRASERA	MAXXIS	AT771	245/75R	16		x	185,5089	08/03/2014	14/09/2015	36.869		12/03/2014	YA FUERON REEMPLAZADAS POR DESGASTE DE VIDA ÚTIL DE NEUMÁTICO, ACTUALMENTE SE
COORDINZACIÓN ZONAL 5 Y 8	SAMBORONDON	EA116I	Delantera	MRF	RADIAL	80/100-17 MC 46P	17	NO	SI	295,26	-	-	-	27014	jul-13	Desgaste
			Traseras			110/80-17 MC 57P										
		GEA1459	DELANTERA DER	GENERAL GRABBER GT	RADIAL	225/65 R17	17	NO	SI	$ 751,40	-	-	-	98586	jun-15	-
			DELANTERA IZQ													
			TRASERA DER													
			TRASERA IZQ													
		GSF7713	DELANTERA DER	GENERAL TIRE	RADIAL	295/80 R22.5	22,5	NO	SI	0,00	-	-	-	53047	oct-15	Desgaste
			DELANTERA IZQ													
			TRASERA DER					SI	NO	0,00						
			TRASERA IZQ													
		GEA1432	DELANTERA DER	CONTINENTAL	RADIAL	255/70 R16	16	NO	SI	$ 755,82	ago-16	ago-16	-	155781	ago-16	-
			DELANTERA IZQ													
			TRASERA DER													
			TRASERA IZQ													
	BABAHOYO	PEI-2882	DELANTERA DER	GENERAL GRABBER HTS	RADIAL	225/70 R16	16	NO	SI	$ 312,44	-	-	-	91264	jun-15	Desgaste
			DELANTERA IZQ													
			TRASERA DER					SI	NO							
			TRASERA IZQ													
		PEI-2883	DELANTERA DER	GENERAL GRABBER HTS	RADIAL	245/75 R16	16	NO	SI	$ 775,80	-	-	-	125856	jun-15	Desgaste
			DELANTERA IZQ													
			TRASERA DER													
			TRASERA IZQ													
		PEA-2412	DELANTERA DER	GOOD YEAR	RADIAL	11 R22.5	22,5	NO	SI	0,00	-	-	-	22404	may-14	-
			DELANTERA IZQ													
			TRASERA DER													
			TRASERA IZQ													
	SAN CRISTOBAL	EA064J	Delantera	NyloGrip Zapper-c	RADIAL	80/100 - 17	17	NO	SI	0,00	-	-	-	577,8	feb-15	Desgaste
			Traseras			110/80 - 17										
		PEI4259	Delantera izquierda	General Grabber Hts	RADIAL	245/75 R16	16	NO	SI	755,82	-	-	-	88777	ago-16	Desgaste
			Delantera derecha													
			Trasera Izquierda derecha													
			Trasera derecha													
		AEI1101	DELANTERA	GENERAL	GRABBER	225	16		X	131,58	05/03/2015		32517	55468	adquisición	desgaste, en uso
		AEI1101	DELANTERA	GENERAL	GRABBER	225	16		X	131,58	05/03/2015		32517	55468	adquisición	desgaste, en uso
		AEI1101	DELANTERA	GENERAL	GRABBER	225	16		X	131,58	05/03/2015		32517	55468	adquisición	desgaste, en uso
		AEI1101	DELANTERA	GENERAL	GRABBER	225	16		X	131,58	05/03/2015		32517	55468	adquisición	desgaste, en uso
		AEI1100	DELANTERA	GENERAL	GRABBER	245	16		X	171,58					adquisición	desgaste, neumaticos reencauchados
		AEI1100	DELANTERA	GENERAL	GRABBER	245	16		X	171,58					adquisición	desgaste, neumaticos reencauchados
		AEI1100	DELANTERA	GENERAL	GRABBER	245	16		X	171,58					adquisición	desgaste, neumaticos reencauchados
		AEI1100	DELANTERA	GENERAL	GRABBER	245	16		X	171,58					adquisición	desgaste, neumaticos reencauchados
		AEI1101	DELANTERA	GENERAL	GRABBER	225	16		X	156,22					adquisición	stock
		AEI1101	DELANTERA	GENERAL	GRABBER	225	16		X	156,22					adquisición	stock
		AEI1100	DELANTERA	GENERAL	GRABBER	245	16		X	212,5	01/09/2015		52707	73834	adquisición	desgaste, en uso

COORDINACIÓN ZONAL 6	CUENCA	AEI1100	DELANTERA	GENERAL	GRABBER	245	16		X	212,5	01/09/2015		52707	73834	adquisición	desgaste, en uso
		PEA 4182	DELANTERA	GENERAL	GRABBER	11R.22.5	22,5		X	464,93					adquisición	stock
		PEA 4182	DELANTERA	GENERAL	GRABBER	11R.22.5	22,5		X	464,93					adquisición	stock
		PEA 4182	POSTERIOR	GENERAL	GRABBER	11R.22.5	22,5		X	464,93					adquisición	stock
		PEA 4182	POSTERIOR	GENERAL	GRABBER	11R.22.5	22,5		X	464,93					adquisición	stock
		PEA 4182	POSTERIOR	GENERAL	GRABBER	11R.22.5	22,5		X	464,93					adquisición	stock
		PEA 4182	POSTERIOR	GENERAL	GRABBER	11R.22.5	22,5		X	464,93					adquisición	stock
				GENERAL	GRABBER	225	16	X		92					reencauche	stock
				GENERAL	GRABBER	225	16	X		92					reencauche	stock
		AEI1101	POSTERIOR	GENERAL	GRABBER	225	16	X		92					reencauche	stock
		AEI1101	POSTERIOR	GENERAL	GRABBER	225	16	X		92					reencauche	stock
		AEI1100	POSTERIOR	GENERAL	GRABBER	245	16	X		92	01/09/2015		52707	73834	reencauche	desgaste, en uso
		AEI1100	POSTERIOR	GENERAL	GRABBER	245	16	X		92	01/09/2015		52707	73834	reencauche	desgaste, en uso
		AEI1100	POSTERIOR	GENERAL	GRABBER	245	16	X		92					reencauche	stock
		AEI1100	POSTERIOR	GENERAL	GRABBER	245	16	X		92,24					reencauche	stock
		AEI1100	POSTERIOR	GENERAL	GRABBER	245	16	X		92,24					reencauche	stock
		AEI1100	POSTERIOR	GENERAL	GRABBER	245	16	X		92,24					reencauche	stock
		AEI1100	POSTERIOR	GENERAL	GRABBER	245	16	X		92,24					reencauche	stock
	MACAS	PEI7352	DI	GENERAL	GRABBER	225/70	R16		X	147,51	16/06/2014	17/03/2016	33.925	36.451	17/08/2015	LLANTAS DESGASTADAS
			DD	GENERAL	GRABBER	225/70	R16		X	147,51	16/06/2014	17/03/2016	33.925	36.451	17/08/2015	LLANTAS DESGASTADAS
			TI	GENERAL	GRABBER	225/70	R16		X	147,51	16/06/2014	09/11/2015	29.449	36.451	17/08/2015	LLANTAS DESGASTADAS
			TD	GENERAL	GRABBER	225/70	R16		X	147,51	16/06/2014	09/11/2015	29.449	36.451	17/08/2015	LLANTAS DESGASTADAS
			EMERGENCIA	GENERAL	GRABBER	225/70	R16		X				0	36.451		
		VEI1034	DI	GENERAL	GRABBER	245/75	R16		X	189,77	22/07/2014	02/12/2015	22045	74.288	17/08/2015	LLANTAS DESGASTADAS
			DD	GENERAL	GRABBER	245/75	R16		X	189,77	22/07/2014	02/12/2015	22045	74.288	17/08/2015	LLANTAS DESGASTADAS
			TI	GENERAL	GRABBER	245/75	R16	X		90,67	22/07/2014	02/12/2015	22045	74.288	19/06/2015	LLANTAS DESGASTADAS
			TD	GENERAL	GRABBER	245/75	R16	X		90,67	22/07/2014	02/12/2015	22045	74.288	19/06/2015	LLANTAS DESGASTADAS
			EMERGENCIA	GENERAL	GRABBER	245/75	R16		X		10/12/2013		0	74.288		
		GA901C	D	CHENG SHIN TIRE	NYLON	80/100 - 18	R 1.85		X		19/11/2014		0	4.152,8		LOS NEUMATICOS SE MENTIENEN DESDE SU COMPRA
			T	CHENG SHIN TIRE	NYLON	90/90 - 18	R2.15		X		19/11/2014		0	4.152,8		LOS NEUMATICOS SE MENTIENEN DESDE SU COMPRA
COORDINACIÓN ZONAL 7	MACHALA	OEA1123	Delantera	MAXXIS	CROSS CONTAC AT 108-1040	245-75	16		Nueva	190	09/09/2014	06/05/2016	79.150	124.150	23/09/2015	EN USO
		OEA1123	Delantera	MAXXIS	CROSS CONTAC AT 108-1040	245-75	16		Nueva	190	09/09/2014	06/05/2016	79.150	124.150	23/09/2015	EN USO
		OEA1123	Delantera	MAXXIS	CROSS CONTAC AT 108-1040	245-75	16		Nueva	190			39.830	84.350	23/09/2015	EN USO
		OEA1123	Delantera	MAXXIS	CROSS CONTAC AT 108-1040	245-75	16		Nueva	190			39.830	84.350	23/09/2015	EN USO
		OEA1124	Posterior	MAXXIS	GRABERTT HTS	225-60	17	Reencauchada	Nueva	195	05/09/2014	10/06/206	38900	83200	02/08/2013	EN USO
		OEA1124	Posterior	MAXXIS	GRABERTT HTS	225-60	17	Reencauchada	Nueva	195	05/09/2014	10/06/206	38900	83200	02/08/2013	EN USO
		OEA1124	Posterior	MAXXIS	GRABERTT HTS	225-60	17		Nueva	195	05/09/2014	10/06/206	38900	83200	02/08/2013	EN BODEGA
		OEA1124	Posterior	MAXXIS	GRABERTT HTS	225-60	17		Nueva	195	05/09/2014	10/06/206	38900	83200	02/08/2013	EN BODEGA
		PEA2418	Delantera	Continental	GRABBER OA	11R22.5	11		Nueva	506,32			50.000	100000	20/09/2016	EN BODEGA
		PEA2418	Delantera	Continental	GRABBER OA	11R22.5	11		Nueva	506,32			50.000	100000	20/09/2016	EN BODEGA
		PEA2418	Posterior	Continental	GRABBER OA	11R22.5	11		Nueva	506,32			50.000	100000	20/09/2016	EN BODEGA
		PEA2418	Posterior	Continental	GRABBER OA	11R22.5	11		Nueva	506,32			50.000	100000	20/09/2016	EN BODEGA
		PEA2418	Posterior	Continental	GRABBER OA	11R22.5	11		Nueva	506,32			50.000	100000	20/09/2016	EN BODEGA
		PEA2418	Posterior	Continental	GRABBER OA	11R22.5	11		Nueva	506,32			50.000	100000	20/09/2016	EN BODEGA
		OEA1124	Delantera	Continental	GRABERTT HTS	225/65	17		Nueva	177,09	22/09/2016		91.310	141310	20/09/2016	EN USO
		OEA1124	Delantera	Continental	GRABERTT HTS	225/65	17		Nueva	177,09	22/09/2016		91.310	141310	20/09/2016	EN USO
		LEI-1240	Delantera	CONTINENTAL	CROSS CONTAC AT 108-1040	245-75	16		Nueva (en uso)	$ 164,64		25/01/2016	55.441	78.616	23/09/2015	DESGASTE POR EL USO
		LEI-1240	Delantera (derecha)	CONTINENTAL	CONTINENTAL M+S	245-70	16		Nueva (en uso)	$ 210,90		21/06/2016	70.407	78.616	21/06/2016	EL CAMBIO LO REALIZÓ LA ASEGRUADORA SUCRE, POR SINIESTRO OCURRIDO EL 24-05-2016, EL VALOR

		LEI-1193	Delantera	GENERAL TIRE	GRABBER AT 102 T FR	225-70	16		Nueva	$ 127,68					23/09/2015	
		LEI-1193	Delantera	GENERAL TIRE	GRABBER AT 102 T FR	225-70	16		Nueva	$ 127,68					23/09/2015	
		PEA-4196	Delantera	GENERAL TIRE	RA TL	11	22.5		Nueva	$ 413,28					23/09/2015	
		PEA-4196	Delantera	GENERAL TIRE	RA TL	11	22.5		Nueva	$ 413,28					23/09/2015	
		PEA-4196	Delantera	GENERAL TIRE	GRABBER OA	11	22.5		Nueva	$ 450,24					23/09/2015	
		PEA-4196	Delantera	GENERAL TIRE	GRABBER OA	11	22.5		Nueva	$ 450,24					23/09/2015	
	LOJA	**PEA-4196**	Delantera	GENERAL TIRE	GRABBER OA	11	22.5		Nueva	$ 450,24					23/09/2015	
		PEA-4196	Delantera	GENERAL TIRE	GRABBER OA	11	22.5		Nueva	$ 450,24					23/09/2015	
		LEI-1193	Posterior	GENERAL TIRE	GRABERTT HTS	225-70	16	Reencauchada		$ 103,49					24/08/2015	
		LEI-1193	Posterior	GENERAL TIRE	GRABERTT HTS	225-70	16	Reencauchada		$ 103,49					24/08/2015	
		LEI-1193	Posterior	GENERAL TIRE	GRABERTT HTS	225-70	16	Reencauchada		$ 103,49					24/08/2015	
		LEI-1240	Posterior	GENERAL TIRE	GRABERTT HTS	245-75	16	Reencauchada	En uso	$ 112,56	25/01/2016		55.441	78.616	24/08/2015	DESGASTE POR EL USO
		LEI-1240	Posterior	GENERAL TIRE	GRABERTT HTS	245-75	16	Reencauchada		$ 112,56					24/08/2015	
		LEI-1240	Posterior	GENERAL TIRE	GRABERTT HTS	245-75	16	Reencauchada	en uso	$ 112,56	25/01/2016		55.441	78.616	24/08/2015	DESGASTE POR EL USO
		LEI-1240	Posterior	GENERAL TIRE	GRABERTT HTS	245-75	16	Reencauchada		$ 112,56					24/08/2015	

Coordinación / Centro Local		# Proceso	Descripción del proceso		Cantidad de neumáticos	Rin	Monto	Fecha de adquisición	Estado de la compra
			Neumáticos nuevos	Servicio de reencauche					
COORDINACIÓN ZONAL 1	IBARRA	023/2015	SI	NO	4	16	795,6	23/04/2015	ADQUIRIDO FINALIZADO
		023/2015	SI	NO	4	16	656,64	23/04/2015	ADQUIRIDO FINALIZADO
		089/2015	SI	NO	6	11R22,5	2.827,13	10/12/2015	ADQUIRIDO FINALIZADO
	TULCAN	ORDEN DE COMPRA Nº 011-2016	SI	NO	8	16	1231,96	17/02/2016	FINALIZADO
	NUEVA LOJA	INFIMA CUANTIA OC-076-2015	X		8	16	1460,03	12/10/2015	FINALIZADA
	ESMERALDA	Infíma Cuantía Orden de Compra Nº 2013-030	SI	NO	14	16 (4) - 17 (4) y 22.5 (6)	4.573,93	14/08/2013	FINALIZADA
		Infíma Cuantía Orden de Compra Nº 2015-023	SI	NO	8	16 (2) - 17 (2)	1,226,22	23/04/2015	FINALIZADA
DIRECCIÓN NACIONAL	QUITO	NO EXISTE PROCESOS NUEVOS DE COMPRAS NI PROCESO DE REENCAUCHE							
COORDINACIÓN ZONAL 3	AMBATO	NO EXISTE PROCESOS NUEVOS DE COMPRAS NI PROCESO DE REENCAUCHE							
	RIOBAMBA	NO EXISTE PROCESOS NUEVOS DE COMPRAS NI PROCESO DE REENCAUCHE							
COORDINACIÓN ZONAL 4	PORTOVIEJO	CE-20160000613974	4		4	16	621,30	19/08/16	Finalizado
		CE-20160000613973	2		2	16	337,14	19/08/16	Finalizado
		O/C 015-2016		2	2	16	238,34	01/07/16	Finalizado
		O/C 005-2016	2		2	16	344,00	29/02/16	Finalizado
		O/C 013-2015	2		2	16	420,00	29/06/15	Finalizado
		O/C 032-2014	4		4	16	640,01	06/11/14	Finalizado
		O/C 023-2014		3	3	16	355,45	18/09/14	Finalizado
		O/C 001-2014	4		4	16	800,00	21/02/14	Finalizado
	STO DOMINGO	005-001-000002922	2		2	16	290,46	14/09/15	FINALIZADO
		005-001-000002922	2		2	16	366,07	14/09/15	FINALIZADO
		001-001-000027282		2	2	16	196,43	13/07/15	FINALIZADO
		001-001-000027282		2	2	16	228,57	13/07/15	FINALIZADO
		001-001-000058586	4		4	16	598,07	12/03/14	FINALIZADO
		001-001-000058586	4		4	16	742,04	12/03/14	FINALIZADO
COORDINZACIÓN ZONAL 5 Y 8	SAMBORONDON	S/N	SI	NO	2	17	$ 295,26		En solicitud Certificación Presupuestaria
		CE20160000596006	SI	NO	4	16	$ 755,82	4/08/2016	FINALIZADA
		S/N	SI	NO	4	17	$ 0,00		NO
		S/N	SI	NO	6	22,5	$ 0,00		NO
	BABAHOYO	S/N	SI	NO	4	16	$ 0,00		NO
		CE20160000644643	SI	NO	4	16	$ 755,82		En Proceso
		S/N	SI	NO	6	22,5	$ 0,00		En Proceso
	SAN CRISTOBAL	S/N	SI	NO	2	17	$ 0,00		NO

	SAN CRISTOBAL	CE20160000604403	SI	NO	4	16	$ 755,82	17/08/2016	EN PROCESO DE PAGO
COORDINACIÓN ZONAL 6	**CUENCA**	INFIMA CUANTIA	X		8	16; (4)245/75/16	$ 1.212,65	13/03/2014	EN USO
		INFIMA CUANTIA		X	7	16; (3)245/75/16	$ 627,51	10/07/2015	STOCK
		INFIMA CUANTIA	X		2	225/70/16	$ 312,44	1/09/2015	EN USO
		INFIMA CUANTIA	X		2	245/75/16	$ 425,00	1/09/2015	STOCK
		INFIMA CUANTIA	X		6	11R.22.5	$2.789.63	04-nov-15	STOCK
		INFIMA CUANTIA		X	4	245/75/16	$ 368,98	13/06/2016	STOCK
	MACAS	ORDEN DE COMPRA 023-2015	8		2	16	$ 1.349,13	17/08/2015	CULMINADO
		ORDEN DE COMPRA N. 003-2015		3	1	16	$ 272,03	19/06/2015	CULMINADO
		ORDEN DE COMPRA N. 017-2016		7	7	16	$ 647,65	14/06/2016	CULMINADO
COORDINACIÓN ZONAL 7	**MACHALA**	Orden de Compra Nº. CE-201600000637787	X		2	17	354,18	20/09/2016	culmindado
		Orden de Compra Nº. CE-201600000637789	X		6	14	3037,92	20/09/2016	culmindado
		Orden de Compra Nº. 014/2014	X		4	16	760	01/09/2014	culmindado
		Orden de Compra Nº. 075/2013	X		4	16	700	02/08/2013	culmindado
		Orden de Compra Nº. 075/2013	X		4	17	780	02/08/2013	culmindado
		Orden de Servicio Nº. 0422/2014		X	4	17	488,67	23/09/2014	culmindado
		Orden de Servicio Nº. 0422/2014		X	3	16	111,353	23/09/2014	culmindado
	LOJA	Orden de Compra Nº. 046/2015	X		2	16	329,28	23/09/2015	culmindado
		Orden de Compra Nº. 046/2015	X		2	16	255,36	23/09/2015	culmindado
		Orden de Compra Nº. 046/2015	X		2	22,5	826,56	23/09/2015	culmindado
		Orden de Servicio Nº. 046/2015	X		4	22,5	1800,96	23/09/2015	culmindado
		Orden de Servicio Nº. 040/2015		X	3	16	310,46	24/08/2015	culmindado
		Orden de Compra Nº. 040/2015		X	4	16	450,24	24/08/2015	culmindado